



新换管道闭口。

3月16日8时，银川市金凤区正源南街与长城中路路口供水主管道突然爆管。突发状况立即引起了银川市委、市政府的高度重视。银川市市政管理局、市应急管理局立即启动应急预案，银川中铁水务集团有限公司与银川市市政工程管理处组织紧急抢修，银川市公安局交警分局第一时间安排警力疏导交通。

经过30小时不舍昼夜的奋战，17日14时20分，管道抢修结束。18日8时，受影响的居民区全部恢复正常供水。


供水爆管抢修记

本报记者 张艳丽 闻海霞 韩胜利 张嘉怡 王强 马芳芳 文图

施工人员更换设备。



3月17日14时20分，新旧管道顺利闭合，管道抢修结束。



在爆管处，工人边组织抽排积水边动用机械开挖土方。



连夜抢修。



工作人员正在进行管道池壁模板订制工作。



16日20时许 抽排积水10小时后锁定爆管点

“3月16日8时20分许，我途经正源街与长城路口时，被告知前面自来水管爆管了，路面积水，要绕行。”银川市民金涛说。此时，银川市市政管理局、银川市应急管理局、银川市公安局交警分局、银川中铁水务集团有限公司等已接到爆管情况汇报。

第一时间，几十名环卫工人被调至爆管处配合清理路面积水；交警在事发现场附近快速设置锥形桶、提示牌，疏导交通；银川市市政管理处与银川中铁水务抢修工作人员运来近10台抽水泵，抽排积水。

3月16日13时许，记者赶到事发现场，看到施工区域被围挡隔离，正源南街距爆管处100米远的地方树立着交通提示牌，提醒“前方供水管线施工 车辆减速绕行”。在爆管处，直径约6米、深约2米的积水处，七八台抽水泵正开足马力抽取积水，现场多名工作人员参与抢修。银川中铁水务和银川市政工作人员打开距

离爆管处10米远的一个井盖，下井关闭供水阀门。

13时30分，爆管处积水点水位明显下降，挖掘机开始作业，清理转移被挖开的沥青路面。

15时30分，现场突然传来抢修工人的急呼：“大功率抽水泵故障啦！”短短几分钟，本已浅下去的积水处水位肉眼可见地不断上涨。七八名工人紧张维修，半小时后，抽水泵又开始正常工作，抢修工人悬着的心才落下。

20时许，经过10小时连续抽排积水，加上挖掘机不断掘进助力，爆管点终于露出“庐山真面目”。原来，爆管处有“十”字交叉的上下两路管道，正上方的供热管道完好无损，正下方的供水管道爆裂，正哗哗向外流水。“供水管道属于直径80厘米的球墨铸铁材质，时间久远加之长期流水冲刷，热胀冷缩后导致管道爆裂。”中铁水务一名参与抢修的施工人员推测。

(下转04版)

