中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（第二十二批 2025年6月29日 ）

截至6月29日,中央第五生态环境保护督察组向宁夏回族自治区转办的第二十二批39件信访件,已办结35件,阶段性办结4件。根据督察要求,现予以公开38件,不予公开1件。

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3NX202506190038	银川市兴庆区月牙湖乡海军希望小学东侧养牛场臭味扰民。	兴庆区	群众身边的生态环境问题	经核查: 银川市兴庆区月牙湖乡海军希望小学东侧为宁夏现代嘉诚奶牛养殖有限公司,因该企业粪污暂存池未及时进行清理,且污水处理车间密封不严,造成异味逸散,影响周边居民生活。	属实	异味问题得到有效改善。	宁夏现代嘉诚奶牛养殖有限公司于6月25日,将暂存池内粪污全部清运,保持污水处理车间门窗密闭。同时承诺严格落实粪污除臭措施,增加清理频次,定期喷洒除臭剂,最大程度消除异味。	已办结	无
2	D3NX202506190023	银川市兴庆区上海东路新泰家园西区西南拐角处有一片裸露空地,停放大车,扬尘扰民,还有人在此处随意便溺。	兴庆区	群众身边的生态环境问题	经核查: 银川市兴庆区上海东路新泰家园西区西南拐角处有裸露空地约8亩,作为临时停车场使用,由兴庆区大新镇新水桥村委会管理。大型车辆在行驶过程中产生扬尘,偶尔存在路人便溺情况。	属实	有效控制扬尘污染,保持环境整洁。	银川市兴庆区大新镇人民政府于6月22日,对裸露空地铺设碎石,在周围设置U形管禁止车辆入内,并在醒目位置张贴禁止便溺提示。扬尘扰民及路人便溺情况得到有效改善。	已办结	无
3	D3NX202506190035	银川市金凤区福州街和卫远路交叉口清馨园广场有人吹萨克斯,使用音响扩音,噪声扰民。	金凤区	群众身边的生态环境问题	经核查: 银川市金凤区福州街和卫远路交叉口清馨园广场,有群众在此练习萨克斯,音响声音较大,存在扰民现象。	属实	倡导文明活动,避免噪声扰民。	自6月20日起,银川市金凤区黄河东路街道办事处加大对清馨园广场巡查频次,并劝导群众文明活动,尽量降低音响、乐器音量,避免扰民。	已办结	无
4	D3NX202506190033	银川市金凤区金域蓝湾二期东侧路面未硬化,刮风天产生扬尘。	金凤区	群众身边的生态环境问题	经核查: 银川市金凤区金域蓝湾二期东侧空地为绿化用地,目前尚未建设,在遇到刮风天气或车辆通行时产生扬尘。	属实	洒水降尘,规范管理,解决扬尘扰民问题。	一是银川市金凤区长城中路街道办事处于6月24日,完成金域蓝湾二期东侧空地播撒草籽工作。 二是银川市金凤区综合执法局加大对该空地洒水降尘频次,有效解决扬尘扰民问题。	已办结	无
5	D3NX202506190024	银川市金凤区阅海万家F3区与G1区之间的凤凰北街路段大量工程车辆经过,噪声扰民。	金凤区	群众身边的生态环境问题	经核查: 银川市金凤区凤凰北街路段周边有在建的施工项目,夜间大型工程车辆通行,产生噪声扰民。	属实	加强重型车辆管控,避免交通噪声扰民。	银川市公安局交通管理支队严格管控凤凰北街重型车辆驶入该路段。同时,对重型车辆违反禁令标识的违法行为予以行政处罚。自6月份以来,在辖区重点路段共查处闯禁行违法行为72起,减少交通噪声扰民。	已办结	无
6	D3NX202506190022	银川市金凤区植物园花园公墓东侧约100亩空地上堆放粉煤灰、炉渣、建筑垃圾。	金凤区	群众身边的生态环境问题	经核查: 银川市金凤区植物园路北侧、汉民花园公墓东侧空地占地面积约30亩,堆积石渣和砂石料约4.5万立方米(其中拌沥青石渣约3万立方米、砂石料约1.5万立方米),未发现有建筑垃圾。	部分属实	及时清运拌沥青石渣和砂石料。	自6月20日起,宁夏交通投资集团有限公司、宁夏千古汉民花园公墓有限公司对石渣和砂石料开展清理工作,预计7月5日前完成。	阶段性办结	无
7	D3NX202506190015	银川市金凤区中梁时光印小区东门口道路未硬化有扬尘。	金凤区	群众身边的生态环境问题	经核查: 银川市金凤区中梁时光印小区东门口道路为已规划的阅北五路市政道路工程,现已基本完成了该区域的地下管网建设,因路面建设工程尚未开工,该路段道路未硬化且有扬尘。	属实	铺设防风抑尘网,防止扬尘。	一是银川市政建设集团有限公司于6月23日,完成该路段防风抑尘网铺设,防止扬尘污染。 二是银川市金凤区住房城乡建设和交通局将持续推动该区域规划道路尽快开工建设,方便群众出行。	已办结	无
8	D3NX202506190017	银川市金凤区永丰村污水处理厂臭味扰民。	金凤区	群众身边的生态环境问题	经核查: 群众反映的银川市金凤区永丰村污水处理厂实为银川市第六污水处理厂,由银川兴蓉环境发展有限责任公司负责运营。调阅企业2023年至今自行检测报告,未发现臭气超标情况。但现场检查时发现该企业预处理车间出入口未及时关闭,存在臭味扰民现象。	基本属实	加强精细化管理,避免臭气无组织排放扰民。	一是银川市第六污水处理厂于6月20日,关闭预处理等车间门窗,并加强精细化管理,避免臭味逸散扰民。 二是银川市生态环境监测站于6月22日,对该污水处理厂厂界进行臭气监测,监测结果达标。	已办结	无
9	X3NX202506190008	银川市金凤区万科林溪花园5号楼2单元电梯运行的噪声及电机抱闸声音影响居民休息。	金凤区	群众身边的生态环境问题	经核查: 1.银川市金凤区万科林溪花园5号楼2单元电梯登记使用单位为武汉市万科物业服务有限公司银川分公司。电梯最近检验日期为2024年8月,有效期至2026年8月,在检验有效期内。电梯维保单位(日立电梯有限公司宁夏分公司)于6月6日,对电梯进行了定期维保。 2.银川市市场监督管理局委托宁夏特检院于6月20日,对该小区5号楼2单元电梯进行噪声检测,检测结果符合《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023)规定。同时还对投诉人所住房屋内进行噪声检测,检测结果达标。现场试乘该部电梯,电梯运行平稳,运行过程存在一定的噪声。	基本属实	加强电梯维护保修,减少电梯噪声产生。	该小区物业公司、日立电梯有限公司宁夏分公司加强对电梯的管理和维护保养,在保证电梯安全运行的同时,最大限度减少噪声扰民影响。同时,积极做好与该单元住户的沟通解释工作。	已办结	无
10	D3NX202506190011	银川市金凤区永丰村银川保绿特生物技术有限公司异味扰民。	金凤区	群众身边的生态环境问题	经核查: 银川保绿特生物技术有限公司从事餐厨废弃物处理,采用“酸洗涤+碱洗涤+生物除臭”等除臭工艺,2023年以来该企业未出现臭气超标情况。但存在垃圾转运车辆清洗不彻底,臭气扰民问题。	基本属实	及时清洗餐厨垃圾转运车辆,避免异味扰民。	一是该公司自6月20日起,增加了餐厨垃圾转运车辆清洗频次,避免餐厨垃圾转运车进场时散发臭气扰民。 二是银川市生态环境监测站于6月22日,对该公司厂界进行臭气检测,检测结果显示达标。	已办结	无
11	D3NX202506190009	银川市金凤区塔渠街中海国际社区西岸(请核实名称)门口新疆阿布都烧烤、甘肃马万祥烧烤、星辰之夜烧烤店外烧烤,油烟及食客喧哗扰民。	金凤区	群众身边的生态环境问题	经核查: 银川市金凤区塔渠街星辰之夜烧烤店、新疆阿布都烧烤店将烧烤设施外摆,甘肃马万祥烧烤店将油烟管道延伸至店外,存在油烟扰民问题;三家餐厅在经营期间,均存在食客喧哗扰民问题。	属实	加强巡查监管,倡导文明经营,避免油烟、噪声扰民。	一是星辰之夜、新疆阿布都烧烤店于6月20日,将外摆烧烤设施搬至店内操作,并加强经营管理,劝导顾客文明就餐,避免喧哗扰民。 二是甘肃马万祥烧烤店于6月23日,将店外延伸油烟管道移至后厨内,通过油烟净化设备集中处理后外排,解决油烟扰民问题。	已办结	无
12	D3NX202506190004	6月8日反映的“银川市金凤区满城北街惠北巷云凤花苑西区15号楼楼下商户空调外机噪声扰民”问题,华源优选超市后窗的3个外机为噪声源头未处理。	金凤区	群众身边的生态环境问题	经核查: 华源优选超市后窗由南向北间隔5米,依次安装一台冷库外机和两台空调外机。两台空调外机运行良好。6月20日,经检测环境噪声达标,冷库外机运行时声音较大,存在噪声扰民情况。	属实	加强巡查监管,及时解决噪声扰民问题。	华源优选超市于6月25日,对两台空调外机进行了清洗保养,将冷库外机挪至营业房楼顶,并安装了隔音板,避免噪声扰民。	已办结	无
13	D3NX202506190030	银川市贺兰县塞上雅居附近的中石油加油站内洗车房产生的废水就地排放,废水异味扰民。	贺兰县	群众身边的生态环境问题	经核查: 1.群众反映的“银川市贺兰县塞上雅居附近的中石油加油站内洗车房产生的废水就地排放”问题基本属实。中国石油贺兰县城加油站站内北侧设有一座自助洗车房,洗车废水通过自有中水系统循环利用,但仍有部分顾客自行取水擦车后随意倾倒废水的情况。 2.群众反映的“废水异味扰民”问题不属实。洗车废水经自有中水系统高效循环利用,现场无明显异味。	部分属实	解决洗车行废水异味扰民问题。	一是中国石油贺兰县城加油站于6月20日,完成废水循环设备管道清洗,并在洗车房出口处加装防水条,防止废水外溢。 二是中国石油贺兰县城加油站增派工作人员引导顾客规范取水用水,将废水集中倒入洗车房废水循环设备管道内,并定期开展清污及巡检维护工作。	已办结	无
14	D3NX202506190007	银川市海亮国际2号地北侧停车场和篮球场早上6点有人放音乐声音大,噪声扰民。	贺兰县	群众身边的生态环境问题	经核查: 1.群众反映的“银川市海亮国际2号地北侧停车场噪声扰民”问题属实,经银川市贺兰县公安局调取监控、走访核实,该停车场上午6时左右,存在健步走团队在集合时播放音乐的情况。 2.群众反映的“银川市海亮国际2号地北侧篮球场噪声扰民”问题不属实。该篮球场由贺兰县富兴街街道海亮社区日常管理,夏季开放时间为8:00至12:00、14:30至20:30,场区未安装播音设备、无播放音乐情况。	部分属实	解决停车场噪声扰民问题。	一是6月20日,该停车场管理单位银川市融晟投资运营有限公司张贴《停车场使用管理公告》,告知周边群众不得在停车场内播放音乐。 二是引导健步走团队前往附近的唐徕渠边市民运动公园集合锻炼,减少噪声扰民情况。	已办结	无
15	D3NX202506190021	银川市永宁县望远镇龙辰九悦湾小区南门口永二干沟内存在污水、垃圾,臭味扰民问题未解决。	永宁县	群众身边的生态环境问题	经核查: 1.自2025年5月31日收到群众反映的“龙辰九悦湾小区南门口永二干沟臭味扰民”问题以来,银川市永宁县望远镇人民政府已于5月31日起,开展永二干沟沟道环境卫生集中整治工作,对沟道内生活垃圾、水草等进行清理。6月10日,永宁县望远镇人民政府完成永二干沟沟道环境卫生整治,现场无明显异味。 2.6月21日,银川市生态环境局永宁分局委托宁夏安谱检测有限公司对该处沟道水质进行检测,检测报告显示龙辰九悦湾小区南侧永二干沟地表水符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)“Ⅳ类”标准。 3.永宁县望远镇人民政府定期组织人员对永二干沟沟道环境卫生进行整治,清理沟道内水草及垃圾,加强沟道常态化管理。	不属实	无	无	已办结	无
16	D3NX202506190019	石嘴山市大武口区众鑫诚机动车检测站,没有三元催化器的车也能通过检测。	大武口区	涉及利益纠纷问题	经核查: 群众反映的“石嘴山市大武口区众鑫诚机动车检测站,没有三元催化器的车也能通过检测”问题不属实。6月20日,石嘴山市生态环境局大武口分局邀请行业专家先后三次对该企业机动车安全技术检验、环检(尾气检测)全过程操作规范性进行核查。共排查现场上线车辆12辆,检测车辆均安装有三元催化器,工作人员严格按照《机动车排放检验技术规范》(HJ/T 290-2025)要求规范开展检测,未发现无三元催化器车辆通过检测的行为。 现场查询宁夏机动车排污监控平台2025年6月以来检测报告及操作过程图片、过程数据、外检详情,检测结果合格的车辆均安装有三元催化器;现场抽调该公司2025年以来出具的涉及三元催化器的车辆检测报告43份,抽查、调取检测线视频监控装置历史视频资料,查看检测过程中工作人员是否严格按照操作规程进行车辆外观检查和尾气检测,未发现无三元催化器车辆通过检测的行为。	不属实	无	无	已办结	无
17	D3NX202506190034	石嘴山市惠农区淄博工业园区内噗航能源有限公司焦油味扰民。	惠农区	群众身边的生态环境问题	经核查: 6月20日,石嘴山市生态环境局惠农分局进行现场检查,该企业正在生产,配套污染防治设施正在运行。调阅该企业2025年1月至5月自行检测报告,该企业有组织排放口排放废气、厂界恶臭气体均达标。同日,石嘴山市惠农区生态环境监测站对该企业开展挥发性气体无组织走航监测,报告显示厂界挥发性有机气体没有异常高值,也未超过《恶臭污染物排放标准》中的八种恶臭污染物质厂界标准值。但执法人员在现场检查中发现,该企业废气收集管道连接引风机处,密封垫片被油污腐蚀,油污从垫片渗出,含挥发性有机物(VOCs)的焦油油污暴露在外环境中,未及时清理,导致厂区范围内存在轻微焦油异味。	部分属实	及时更换废气引风机密封垫片,清除渗出油污,从源头消除异味。	6月22日,宁夏噗航能源有限公司完成废气引风机腐蚀密封垫片的更换,对渗出的煤焦油进行清理。	已办结	无
18	D3NX202506190026	石嘴山市惠农区红果子工业园区合浦冶金西侧有一洗煤厂无环评手续,院内原煤露天堆放,扬尘污染环境。	惠农区	群众身边的生态环境问题	经核查: 群众反映的“石嘴山市惠农区红果子工业园区合浦冶金西侧有一洗煤厂无环评手续,院内原煤露天堆放,扬尘污染环境”问题不属实。 石嘴山市惠农区红果子工业园区合浦冶金西侧洗煤厂实为宁夏石嘴山市跃达煤业有限公司。6月20日执法人员现场检查时该公司未生产,该公司环评批复、验收及排污许可证(排污许可证到期,已督促企业登录相关网站重新申领)等手续齐全。该公司破碎机、筛分机均已加设集尘罩配套除尘机组,原煤车间顶部配套安装喷淋设施。厂区地面全部硬化,建有全封闭原料棚、成品库11个,总面积约40000平方米,7号密闭式料棚内堆存约150吨煤渣,院内未发现原煤露天堆放。现场调阅该公司生产台账等记录,该公司于2024年7月停产后,至今未进行任何生产作业。	不属实	无	无	已办结	无
19	D3NX202506190016	石嘴山市惠农区广南综合楼1号楼一楼营业房时令果蔬、马氏燕子麻辣烫空调外机安装在靠小区一侧,噪声扰民。	惠农区	群众身边的生态环境问题	经核查: 群众反映的“时令果蔬、马氏燕子麻辣烫噪声扰民”问题属实。两家门店空调外机安装在靠物建小区一侧。6月21日,石嘴山市生态环境监测站分别在两家门店靠近小区的一侧各选取2个点位进行监测,监测结果显示,马氏燕子麻辣烫店2个点位噪声超标;时令果蔬2个点位噪声未超标,但时令果蔬空调外机距离住户不足5米,也存在噪声扰民问题。	属实	采取有力措施降低空调噪声,改善居民生活环境。	6月23日,时令果蔬店主已拆除空调外机,马氏燕子麻辣烫店已拆除旧空调,安装了噪声较低的新空调并加装了隔音棉。	已办结	无
20	D3NX202506190010	石嘴山市平罗县星海·山水民居小区30号楼下娱乐设施噪声扰民。	平罗县	群众身边的生态环境问题	经核查: 平罗县星海·山水民居小区30号楼下噪声源为儿童使用公共游乐设施过程中的嬉笑打闹声,经实地走访周边居民,有部分居民反映儿童玩耍吵闹声过大。	属实	加强文明使用公共设施宣传引导,明确公共设施使用时间,倡议群众减少午休时段的室外活动。	一是平罗县住建局已在星海·山水名居小区儿童游乐区域增设温馨提示牌,明确使用时间为7:00至12:00,14:30至22:00,避免在休息时间玩耍吵闹。 二是平安物业管理有限公司加强巡查管理,发现吵闹声过大情况,立即进行劝阻,并在小区业主微信群推送《文明使用公共设施倡议书》,倡导邻里互谅互让,共同维护良好的生活环境。	已办结	无
21	X3NX202506190004	吴忠市诚川包装材料公司在厂区南侧收储、堆放危险废物。	吴忠市辖区	群众身边的生态环境问题	经核查: 群众反映的吴忠市诚川包装材料公司实为宁夏诚川包装材料有限公司,该企业厂区南侧堆存着企业已淘汰的造纸机毛布、干网,以及再生水软化滤芯。按照《国家危险废物名录(2025年版)》,上述堆存物不属于危险废物,现场未发现收储、堆放危险废物的问题。 金积工业园区管委会已要求诚川包装材料公司于6月22日,将厂区堆存的废毛布、干网以及滤芯全部转运到库房存放。	不属实	无	无	已办结	无
22	D3NX202506190003	吴忠市涝河桥牛羊市场、上桥农民失地创业产业园散发臭味,影响周边居民。	利通区	群众身边的生态环境问题	经核查: 1.群众反映的吴忠市涝河桥牛羊市场由宁夏涝河桥肉食品有限公司经营。现场核查时,该企业正在进行牛羊屠宰加工,待宰圈、屠宰车间10米范围内有牛羊粪臭味及血腥味,污水处理站干湿分离设备旁存在少量污水淤积现象,站内有明显异味。该公司分别于2025年4月3日、4月15日、5月28日委托3家检测机构,对涝河桥牛羊市场外围无组织废气臭气浓度进行随机取样检测,检测结果符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建标准限值。 2.群众反映的上桥农民失地创业产业园区内有1家牛皮销售企业,实为宁夏吴忠市西牛畜产品贸易有限公司,该企业的存储生牛皮车间有腥膻味,园区内污水管道均正常运行。	部分属实	宁夏涝河桥肉食品有限公司做好异味清除与生产管控,宁夏吴忠市西牛畜产品贸易有限公司做好除臭作业。	一是6月21日,宁夏涝河桥肉食品有限公司对牛羊待宰圈、屠宰车间进行清理、消毒、生物除臭。并对污水处理站少量污水淤积进行处理,完善废气收集、处置设施,加高排气筒。 二是6月23日,利通区农业农村局和上桥镇人民政府委托吴忠市科信环境检测有限公司对涝河桥牛羊市场外围、上桥农民失地创业产业园外围、牛皮销售企业及涂料加工厂点位无组织废气臭气浓度进行检测,检测结果均符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1标准限值。	已办结	无
23	D3NX202506190005	吴忠市利通区中房锦里小区西区营业房漫禾餐吧、户板子酸辣粉、社区食堂三家油烟味扰民。营业房外挂机安装在靠小区一侧,噪声扰民,尤其是锦豪商店后窗的外机,小区27号楼电梯运行噪声大,影响居民休息。	利通区	群众身边的生态环境问题	经核查: 群众反映问题位于利通区庆王路与清宁街交叉口西360米处,中房锦里小区西区27号楼及东侧商业网点。 1.该楼栋东侧商业网点共有4家商户,自北向南分别为文萃社区食堂、户板子酸辣粉、慢禾音乐餐吧、锦豪生活超市。文萃社区食堂、户板子酸辣粉、慢禾音乐餐吧3家商户在营业期间所排放的油烟对邻近27号楼的部分住户产生影响。 2.4家商户共安装7台空调外挂机,其中锦豪生活超市在靠近小区一侧安装空调外挂机1台,其余商户空调外挂机均安装在楼顶。经入户走访排查,群众反映的外挂机噪声实际来源于漫禾餐吧的油烟风机,而非锦豪生活超市空调外挂机。排查中还发现文萃社区食堂在楼顶安装的4台空调外挂机,运行中因楼顶半封闭结构存在回声效应影响居民。 3.27号楼1、2单元共有4户(六层以上)居民反映电梯运行存在噪声,噪声主要源于电梯井建筑结构楼板厚度不足,隔音性能较差,且电梯运行速度设置偏高,机械振动传导至住户室内,对高层住户造成影响。	属实	解决居民油烟、噪声问题对生活产生的影响。	一是6月23日,文萃社区食堂、漫禾音乐餐吧、户板子酸辣粉已将后厨烟道统一延伸至营业房楼顶东侧,油烟排放口与居民楼保持20米以上距离;文萃社区食堂、漫禾音乐餐吧将楼顶油烟风机在原有隔音设施基础上增建隔音房;文萃社区食堂对4台空调外挂机加装了隔音房。 二是6月25日,该小区物业公司已完成电梯降速的调整,并在电梯井安装了隔音板。 三是利通区综合执法局联合板桥乡文萃社区入户走访,12户受访住户中11户表示油烟异味已消除,噪声显著降低,对整改效果表示满意。	已办结	无
24	X3NX202506190001	2024年,王某将沿山公路附近一家砖厂内堆存的掺有工业固废的2万多吨危废存放至青铜峡市鑫悦堆埋场大门东侧场界北面的凹处大坑内,2025年,青铜峡市生态环境局委托清大国华公司将上述堆存的2万吨危废拉运处置,但只拉运了三分之一,坑内地面以下和南面边坡原来堆放的三分之二危废未拉运,鑫悦公司用从他处收来的工业固废等对原有危废进行表面掩盖和掺和。	青铜峡市	群众身边的生态环境问题	经核查: 1.2021年10月19日至10月25日,王某将青铜峡市环美新型砖厂厂区内堆存的固体废物拉运至青铜峡市鑫悦固废处置有限公司工业垃圾填埋场(简称鑫悦固废填埋场),分两堆临时堆存。2022年6月8日,吴忠市生态环境局青铜峡分局委托甘肃中检联司法鉴定中心对鑫悦固废填埋场临时堆放的两堆固废进行鉴定。根据该中心出具的司法鉴定意见(甘中检司鉴(2022)环损鉴字第4号),认定堆存固废共计约12600吨,具有腐蚀性危险特性和浸出毒性危险特性,属于危险废物。 2.为妥善处置堆存的危险废物,吴忠市生态环境局青铜峡分局申报了青铜峡市鑫悦固废填埋场周边遗留固废处置项目,处置临时堆放的危险废物共约12600吨。项目自2024年8月25日起开工,9月30日结束,共清运危险废物12608.9吨。项目实施期间,吴忠市生态环境局青铜峡分局明确禁止鑫悦固废填埋场在项目范围内继续填埋固体废物。 3.2024年12月,吴忠市生态环境局青铜峡分局委托宁夏国新环境工程有限公司,对青铜峡市鑫悦固废填埋场危险废物清理情况进行检测,检测报告显示所有点位均未超过危险废物鉴别标准,鑫悦固废填埋场临时堆存的危险废物已全部清理干净。 4.鑫悦固废填埋场于2024年12月下旬重新开始填埋工业固废,并用黏土层进行覆盖,堆存方式符合填埋场技术要求,现场已无危险废物,不存在掩盖和掺和危险废物等问题。	部分属实	工业固废填埋场健全管理制度,完善应急预案,建立台账并整改隐患 。	鑫悦填埋场做好安全管理及扬尘管控工作,积极开展培训教育,建立健全固体废物全过程污染环境防治责任制度,确保工业固废的安全处理。开展防尘喷淋等设施的检查、按照标准要求做好防渗,加强固废填埋场运行管理,按要求开展自行检测,落实主体责任。	已办结	无
25	D3NX202506190006	吴忠市青铜峡古峡西街利民小区7号楼楼下联通机房常年产生辐射和噪声,影响附近居民。	青铜峡市	群众身边的生态环境问题	经核查: 1.群众反映的联通机房位于青铜峡市古峡西街利民小区7号楼一楼营业房,该营业房权利人属于中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司。营业房共有南侧和北侧2间,北侧营业房(机房)内堆放柜子、废弃线缆等杂物,南侧营业房内有无电源设备ODF光纤配线柜6组,现有设备既非辐射源也非噪声源。 2.吴忠市生态环境局青铜峡分局于6月23日,委托宁夏森蓝环保有限公司开展现场检测,共布设3个点位,机房噪声值昼间38.1分贝、夜间36.3分贝,符合《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类有关限值要求(昼间60分贝—夜间50分贝);楼上居民室内噪声值(昼间47.2分贝、夜间40.5分贝);营业房门口环境噪声值(昼间58.2分贝、夜间55.0分贝);检测结果显示机房噪声值均低于楼上居民室内和周边环境噪声值。该机房不会对周边居民生活造成影响。	不属实	无	无	已办结	无
26	D3NX202506190001	宁夏同心县预旺镇柳树堡村的104亩2万余株文冠果树林被当地村民放养的羊群损坏;预旺镇柳树堡村、沙土坡村、土峰村、北关村4个自然村大约2万亩地的地膜被犁埋和焚烧。	同心县	群众身边的生态环境问题	经核查: 群众反映问题与D3NX202505300003号转办件内容基本相同。 1.群众反映的“同心县预旺镇柳树堡村的104亩2万余株文冠果树林被当地村民放养的羊群损坏”问题部分属实。2015年同心县按照中央及自治区相关政策,实施了新一轮退耕还林项目,推广种植文冠果,预旺镇柳树堡村种植1049.6亩。预旺镇人民政府在日常巡查中发现,个别村民在上述退耕还林区域还存在偷牧和部分树木毁坏的情况。近期,通过现场核查,并结合预旺镇巡查记录,未发现柳树堡村偷牧放牧行为及羊群啃食文冠果新痕迹。 2.群众反映的“近4年,预旺镇柳树堡村、沙土坡村、土峰村、北关村4个自然村大约2万亩地的地膜被犁埋和焚烧”问题部分属实。同心县鑫正博生态农业科技有限公司、宁夏天恩农业发展有限公司及同心县沃丰种植专业合作社共流转以上4个村的2.3万亩土地,采取“滴灌+覆膜”方式,规模化种植玉米、葵花、马铃薯、谷子、西瓜等农作物。在春耕前和秋收后等重点时段,3家合作社存在私自犁埋地膜、焚烧残膜现象。近期,通过对4个自然村进行现场核查结合预旺镇巡查记录,未发现地膜犁埋和焚烧痕迹。	部分属实	加大地膜禁烧宣传、巡查、处罚力度。	一是预旺镇人民政府预订文冠果苗圃1万株,已于6月27日完成补植补种工作。 二是同心县预旺镇人民政府强化日常监管,持续加大农用残膜清收力度,推广使用厚度为抗拉强度高、耐老化时间长的地膜,加大地膜禁烧宣传、巡查、处罚力度。	已办结	无
27	D3NX202506190039	固原市原州区官厅镇原695厂,有人非法生产水泥砖,产生的污水污染环境。	原州区	群众身边的生态环境问题	经核查: 问题反映的水泥砖厂位于原州区官厅镇东峡村村委会对面300米处,为柳喜存水泥制品砖厂。2023年7月1日,原州区官厅镇综合执法办检查柳喜存水泥制品砖厂时发现该企业厂房存在严重安全隐患,且无任何手续,官厅镇人民政府向柳喜存水泥制品砖厂下发了停产通知书,于2023年7月停产至今。6月20日,原州区官厅镇人民政府和原州区工业和信息化局现场核查,该企业无生产痕迹,未发现非法生产水泥砖和产生污水行为。	不属实	无	无	已办结	无
28	D3NX202506190037	固原市原州区寨科乡北塘村有人毁坏林地。	原州区	群众身边的生态环境问题	经核查: 群众反映的北塘村林地属于国能宁湘直流配套原州区50万千瓦风电基地施工项目建设区域。该项目共涉及原州区7个乡镇28个行政村,涵盖27.3211公顷林地和99.4301公顷临时使用林地,其中寨科乡北塘村使用林地1.9555公顷、临时使用林地8.4206公顷,施工企业已于2024年9月27日取得《使用林地审核同意书》(林资许准宁(2024)13号)和《临时占用林地行政许可决定》(宁林资许准临(2024)156号),经原州区林业和草原局实地勘查,该项目施工区域使用林地范围与审批文件一致。	不属实	无	无	已办结	无

（下转第七版） （来源:第三轮中央生态环境保护督察宁夏协调联络组）