

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第七批 2025年6月14日)

截至6月14日,中央第五生态环境保护督察组向宁夏回族自治区转办的第七批37件信访件,已办结23件,阶段性办结14件。根据督察要求,现予以公开36件,不予公开1件。

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3NX202506040041	银川市灵武电厂北侧,铁路和灵北路交叉口附近有4亩多枣树,因雨水排水沟不通畅,积水导致枣树被淹死百余棵。	灵武市	群众身边的生态环境问题	经核查:1.群众反映的“银川市灵武电厂北侧,铁路和灵北路交叉口附近雨水排水沟不通畅”问题部分属实。由于该处无排水涵洞,加之地势较低,导致积水无法排出,引发水位过高,会浸入附近农田。2.群众反映的“水导致枣树被淹死百余棵”问题不属实,该地地势较低,地下水位过高,盐碱化程度严重,枣树立地条件较差,导致部分枣树死亡。	部分属实	解决农田排水沟排水不畅问题。	一是银川市灵武市东塔镇人民政府于6月6日对铁路和灵北路交叉口附近雨水排水沟的积水段进行清淤并抽空积水,架设排水泵等设施,利用现有涵洞将积水排入东干沟,利用灌渠高峰期降雨造成的积水能够及时排出。二是银川市灵武市东塔镇人民政府聘请专业设计单位规划设计,形成可行性治方案,彻底解决该处积水问题,预计9月6日办结。	阶段性办结	无
2	D3NX202506040036	银川市金凤区黄河东路宁夏德隆加油站,加油加气过程中产生噪声,目前正在改造,施工产生噪声,影响周边居民。	金凤区	群众身边的生态环境问题	经核查:1.宁夏德隆加油站目前暂未营业,不能监测正常工况下的噪声情况。2.该站正在提升改造,拆除原有的设备设施,施工过程中产生噪声。	属实	指导企业合理安排施工时间,落实施工降噪要求,避免噪声扰民。	银川市金凤区黄河东路街道办事处6月5日要求该站合理安排施工时间,文明施工。该加油站已于当日起调整施工时间,减少高噪声设备的使用,最大限度减少施工噪声对居民生活的影响。	已办结	无
3	D3NX202506040032	银川市灵武市火车站北侧灵港产业园区铁路专用线蒙牛支线项目问题:1.环评要求使用灵武电厂粉煤灰、炉渣、脱硫石膏垫地基,但实际还使用了灵武电厂以外其他电厂的粉煤灰、炉渣、脱硫石膏。2.环评要求热路基每1.8米粉煤灰加0.5米沙砾石,实际是每4.5米粉煤灰加0.5米沙砾石,粉煤灰超量使用;3.现场没有做渗滤液收集台帐,进场固废未做重金属检测;4.路基填筑还用了电厂之外涉嫌危废的固废;6.未与产废企业直接签订处置协议。	灵武市	涉及利益纠纷问题	经核查:1.群众反映的“环评要求使用灵武电厂粉煤灰、炉渣、脱硫石膏垫地基,但实际还使用了灵武电厂以外其他电厂的粉煤灰、炉渣、脱硫石膏”问题属实。环评报告中明确“项目所需填方除取土场外,设计使用粉煤灰、炉渣、脱硫石膏等大宗固废作为路基填料,主要由国能宁夏灵武发电有限公司供应”。项目实际主要使用了宁夏灵武发电有限公司供应的粉煤灰、炉渣、脱硫石膏,还使用了包头国能热能有限公司、宁夏奥森发电有限公司、国能宁夏贺银湖第二发电有限公司供应的粉煤灰、炉渣、脱硫石膏。2.群众反映的“环评要求热路基每1.8米粉煤灰加0.5米沙砾石,实际是每4.5米粉煤灰加0.5米沙砾石”问题属实。经核查,该项目实际施工工艺与环评要求不一致,施工工艺变动致使粉煤灰使用量增加。按照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办〔2015〕52号)相关规定,该项目施工工艺变更并不构成重大变动,无需重新报批项目环评,故已报批项目环评工艺要求与实际施工工艺存在差异属于正常情况。3.群众反映的“现场没有做渗滤液收集台帐”问题属实。经现场实地踏勘,建设单位实际未设置渗滤液收集池,未建立台账。4.群众反映的“进场固废未做重金属检测”问题属实,建设单位未委托第三方检测机构开展重金属检测,亦无相关检测报告,但目前暂无相关规定要求企业进场固废需做重金属检测。5.群众反映的“路基填筑还用了电厂之外涉嫌危废的固废;6.未与产废企业直接签订处置协议”。	基本属实	督促企业依法依规进行项目建设,确保环境安全。	一是宁夏国际港务区产业发展有限公司已编制导流槽及渗滤液收集池实施方案,正在按照方案要求设置导流槽及渗滤液收集池。二是宁夏国际港务区产业发展有限公司已于2025年6月9日与第三方河北冀赛环保科技有限公司签订土壤、地下水及底料材料毒性浸出检测协议,第三方检测机构已完成采样,正在进行检测,预计6月25日出具检测报告。	阶段性办结	无
4	D3NX202506040034	孔雀四队和杨家寨之间,银通路北有一片面积四五百亩,高十几米的玉米地,地底下填埋了大量建筑垃圾和生活垃圾。	兴庆区	群众身边的生态环境问题	经核查:2014年2月,为保障京藏防洪排涝项目顺利实施,兴庆区政府在杨家寨、孔雀村已流转的351亩土地上堆放了湖泊淤泥土方,目前地表已种植玉米,周边有少量偷倒的建筑垃圾。	基本属实	对建筑垃圾进行清理,防止土壤污染。	兴庆区掌政镇人民政府已于6月6日对地块周边建筑垃圾进行清理,同时聘请宁夏环境科学研究院、中科院检测技术有限公司专家团队,严格按照行业标准,于6月7日对土地耕作层(表土)进行采样检测,于6月13日出具检测报告,检测结果显示符合农用地土壤污染风险管控标准。待农作物收储后,计划利用物探、钻探等方法勘测地下水土壤环境情况。若存在垃圾,将对垃圾进行筛分处置,同步开展地下水和地下水监测。	阶段性办结	无
5	D3NX202506040029	银川市金凤区天润府小区1号楼对面直线距离七八十米宁夏广电大楼的空调外机噪声影响周边居民生活。	金凤区	群众身边的生态环境问题	经核查:宁夏广电大楼的二、三层为机房,机房配套空调外机挂机设于楼体4层北侧,目前使用2组空调外机,使用过程中产生噪声。	基本属实	加强巡查,定期走访居民,发现问题及时整改,杜绝噪声扰民。	金凤区上海西路街道办事处6月6日委托第三方检测机构在悦海润府2户居民家中(宁夏广电大楼4层空调外机处)布设点位进行噪声监测,监测结果显示噪声达标。银川市金凤区上海西路街道办事处联合有关部门加强日常巡查和噪声监测,对接中国广电宁夏公司做好日常设备维修保养,减少噪声产生。	已办结	无
6	D3NX202506040022	有在永宁县望远镇丰盈村、胜利乡胜利村方圆五公里基本农田里,掩埋生活垃圾、建筑垃圾、化肥元药渣药渣垃圾。有人在望远镇丰盈村八队打了两眼深水井非法取水。	永宁县	群众身边的生态环境问题	经核查:1.群众反映的生活垃圾、建筑垃圾实为原永宁县城乡管理综合执法局于2018年建设的建筑垃圾临时堆放场。宁夏启元药业有限公司产生的药渣经无害化处理后用作有机肥辅料使用,未发现有掩埋行为。该部分不属实。2.永宁县望远镇丰盈村八队区域有农户种植的635亩玉米通过2眼未经审批的水井进行灌溉。该部分属实。	部分属实	分筛清运临时堆放场的建筑垃圾及生活垃圾,恢复原貌;对丰盈村八队农户种植区域的取水井安装计量表,将用水量纳入用水统计。	一是永宁县综合执法局于6月5日对建筑垃圾及生活垃圾进行分筛清运、综合利用,预计7月5日清理完成。二是考虑到农作物目前正处于需水生长周期,且无可替代水源,为稳妥解决群众投拆,经研判,暂不封停该处水井,待秋收结束后,再做进一步处理。	阶段性办结	无
7	D3NX202506040018	银川市灵武市郝家桥胡家堡村八队,有养殖户500头左右的猪,散发臭味,对周边居民生活造成影响。	灵武市	群众身边的生态环境问题	经核查:群众反映臭味来源位于银川市灵武市郝家桥胡家堡村八队灵武东路与渔村街交叉口东北方向23米左右,经营主体为灵武市双华生猪养殖场。通过实地核查、询问、调阅资料等方式确认,该养殖场现有生猪存栏300头,日常养殖过程中,存在部分湿粪残留在养殖场内、液体粪污外溢的现象,产生的臭味对周围群众生活造成影响。	基本属实	解决养殖场臭味扰民问题。	银川市灵武市郝家桥镇人民政府加强对灵武市双华生猪养殖场的环境监管,督促该养殖场对外溢的液体粪污及时进行清理,保证养殖废弃物做到日产日清,同时,定期喷洒除臭剂和消杀灭蝇药品,保持场区清洁卫生。经再次现场核查,无明显异味。	已办结	无
8	D3NX202506040030	银川市金凤区国香苑南区长城墙路上汽修店喷漆的油漆味和噪声扰民。银川市近期对该段路汽修店进行了专项治理,汽修店后窗依然没有做任何防尘措施,部分汽修店甚至在喷漆作业时打开后窗,油漆味及噪声对附近居民产生很大影响。	金凤区	群众身边的生态环境问题	经核查:1.“银川市近期对该段路汽修店进行了专项治理,但实际整改前后并无变化”。2025年3月,银川市交通运输局针对涉气及喷漆工艺的汽修行业开展专项治理。经排查,银川市金凤区国香苑南区长城墙沿线共13家汽修企业,其中5家机动车维修企业涉及喷漆工艺,经专项整治后均开展密闭作业,无室外喷漆现象及噪声污染,部分不属实。2.噪声主要是由2家维修企业的车间后窗未关闭造成。1家油漆销售企业自行从事调漆业务且未密闭作业,导致油漆漆作业逸散,影响附近居民。	部分属实	规范维修企业经营行为,优化提升环境质量。	银川市交通运输综合执法支队于6月5日现场核查,要求1家油漆销售企业关闭门窗密闭调漆,并积极引导其委托有喷漆漆房的企业协助调漆。同时,要求2家维修企业在作业时关闭车间后窗,降低车间作业噪声。经现场核查,无明显噪声。	已办结	无
9	X3NX202506040004	2023年3月,银川市水务局建设芦花沟沟道2标段施工挖出的河槽请淤泥,倾倒至西夏区芦花乡良渠稍村果园队贾某鱼池,还有部分工业废渣垃圾倾倒至贾某农庄门口排水沟。	西夏区	涉及利益纠纷问题	经核查:1.群众反映的“银川市水务局建设芦花沟沟道2标段施工挖出的河槽请淤泥”问题不属实。2023年3月中旬,3月中旬,银川市水务局将该处淤泥填入贾某鱼池,还有部分工业废渣垃圾倾倒至贾某农庄门口排水沟。2.群众反映的“部分工业废渣垃圾倾倒至贾某农庄门口排水沟”问题属实。经现场查看,贾某农庄西侧退水沟有倾倒的粉煤灰,初步核算约6立方米左右。	部分属实	现场核实情况,切实解决生态环境问题。利益纠纷问题由当事人双方通过法律途径处理。	一是银川市水务局于6月7日邀请施工单位负责人和贾某,就填埋土方是否清挖,建议由双方通过法律途径解决。二是银川市金凤区满城北街街道办事处对倾倒的粉煤灰进行清理,银川市水务局水利建设服务中心于2025年6月7日委托第三方检测机构对周边土壤进行检测,银川市生态环境局金凤分局于2025年6月8日委托第三方检测机构对水体水体进行检测,6月10日第三方检测机构出具检测报告,土壤和水质检测结果均合格。	已办结	无
10	D3NX202506040025	银川市兴庆区丽景街与贺兰山路交叉口东北角富景园小区北门口树林里有一管道排放黑色污水,污染环境。	兴庆区	群众身边的生态环境问题	经核查:群众反映的管道排放黑色污水实为丽景街与贺兰山路口银川市延长中化石油加油加气站北侧围墙外卫生间污水井排污水口破损,导致污水渗漏,部分污水流向绿化带。	属实	对该污水井进行维修,杜绝污水渗漏。	银川市兴庆区丽景街街道办事处6月5日督促该加油加气站对该污水井堵漏部位进行疏通,并先后用水泥、防水材料对污水井内外壁做防水补漏处理,防止污水渗漏,目前已完成整改。	已办结	无
11	D3NX202506040028	杨家湖是被列入保护范围的湖泊湿地,2024年变更为住宅用地。	金凤区	群众身边的生态环境问题	经核查:银川市人民政府于2024年7月批复了《银川市金凤区正源街以东片区控制性详细规划及城市设计》,规划范围为正源街以东、唐徕渠以西、大连路以北、沈阳路以南区域(含杨家湖)。其中,杨家湖规划为公园绿地,不局限于住宅用地。	不属实	无	无	已办结	无
12	D3NX202506040010	银川市兴庆区吾悦广场北侧空地堆放大量建筑垃圾。	兴庆区	群众身边的生态环境问题	经核查:群众反映兴庆区吾悦广场北侧空地的位置实为友爱街以东、海宝路以南、上海路以北、兴政路以西区域,该地块上堆放少量建筑垃圾。	部分属实	清理建筑垃圾,保持空地环境卫生整洁。	银川市兴庆区大新镇人民政府正在对该处建筑垃圾进行清运,并在四周加装围挡,目前正在整改。	阶段性办结	无
13	D3NX202506040014	银川市兴庆区掌政镇强家庙村旧货市场西侧鱼塘被润腾公司非法填埋,鱼塘边7亩林地内2000棵国槐,129棵梨树,100多棵枣树,被润腾公司砍伐。	兴庆区	涉及公共利益的生态环境问题	经核查:1.银川市兴庆区掌政镇强家庙村旧货市场西侧鱼塘被润腾公司非法填埋,鱼塘边7亩林地内2000棵国槐,129棵梨树,100多棵枣树,被润腾公司砍伐。2.群众反映鱼塘周边的地块,原为东方驾校场地。2022年,宁夏润腾城市管理有限公司在此实施强家庙资源综合利用项目,为平整土地,将原东方驾校栽种的13棵梨树,7棵槐树进行移植,移栽的树木为个人栽种,不属林地林带。	不属实	无	无	已办结	无
14	D3NX202506040019	银川市灵武市石沟壑宁夏德瑞资源循环利用有限公司:1.非法接收宁夏亿美生物科技有限公司及灵武第一、二、三污水处理厂污泥,污泥未进行危废鉴别,跟粉煤灰、脱硫石膏、炉渣混合填埋”问题不属实。2.石沟壑工业固体废弃物处置场及综合循环再利用项目固废堆场,根据宁夏德瑞资源循环利用有限公司石沟壑工业固体废弃物处置场及综合循环再利用项目图及现场照片,该填埋场中不同区域用于治理不同种类的一般工业固废,不同种类的固废填埋量有不同的库容设计,并在不同固废填埋区设立相应的标识牌。	灵武市	群众身边的生态环境问题	经核查:1.群众反映的“非法接收宁夏亿美生物科技有限公司及灵武第一、二、三污水处理厂污泥,污泥未进行危废鉴别,跟粉煤灰、脱硫石膏、炉渣混合填埋”问题不属实。2.石沟壑工业固体废弃物处置场及综合循环再利用项目固废堆场,根据宁夏德瑞资源循环利用有限公司石沟壑工业固体废弃物处置场及综合循环再利用项目图及现场照片,该填埋场中不同区域用于治理不同种类的一般工业固废,不同种类的固废填埋量有不同的库容设计,并在不同固废填埋区设立相应的标识牌。	部分属实	督促企业依法依规生产。	一是宁夏德瑞资源循环利用有限公司加强洒水频次,落实降尘措施,按要求开展无组织废气(颗粒物)自行监测。经企业2025年5月份委托第三方检测机构对周边土壤进行检测,银川市生态环境局金凤分局于2025年6月8日委托第三方检测机构对水体水体进行检测,6月10日第三方检测机构出具检测报告,土壤和水质检测结果均合格。	阶段性办结	无
15	D3NX202506040005	2022年至2024年,马某在灵武市水洞沟西北侧一废弃砖厂内非法填埋大量煤矸石。	灵武市	群众身边的生态环境问题	经核查:群众反映的“废弃砖厂实为灵武市俊伟建材厂,位于临河镇水洞沟旅游景区西侧。该厂于2000年建成,2001年投产,2010年开始采用隧道窑生产,以煤矸石为原料生产多孔砖,其从上海等地购进煤矸石堆放在厂区北侧。”问题不属实。	不属实	无	无	已办结	无
16	D3NX202506040006	银川市灵武市崇兴镇中北村修渠过程中,土地挖开半年无人管理,扬尘扰民。	灵武市	群众身边的生态环境问题	经核查:1.群众反映的“开挖半年无人管理”问题不属实。该问题为灵武市崇兴镇中北村高质量美丽宜居村庄项目施工现场情况,项目于2025年3月15日开工建设,由于道路狭窄,施工空间有限,施工单位变更计划,由南向北改由北向南依次进行施工,完成渠道改造后对中北村七队15户群众入户路面铺装硬化。现已完成全部路段的渠道改造和39户群众入户路面铺装硬化工作。为避免施工造成拥堵,影响当前群众节假日出行及出行,剩余14户群众入户路面暂未铺装,不存在“土地挖开半年无人管理”问题。2.群众反映的“扬尘扰民”问题属实。通过实地查看,走访群众,发现项目施工过程中产生扬尘,影响周边群众。	部分属实	强化建设期间扬尘管控,减少对周边群众的影响。	一是银川市灵武市崇兴镇人民政府加强抑尘措施,组织人员对现场进行抑尘洒水,降低扬尘对周边群众的影响。二是银川市灵武市崇兴镇人民政府通过与村民现场沟通协商,约定于6月8日起对剩余14户群众入户路面开展铺装工作,全面解决群众反映问题,目前已完成整改。	已办结	无
17	D3NX202506040007	银川市灵武市马家滩镇宁夏尚佳节能环保有限公司“大宗固废综合利用示范基地项目”,2023年上半年在项目用地内无任何防尘措施,填埋量大粉煤灰、炉渣、脱硫石膏;该项目填埋过程中用以风干废料,导致扬尘严重,影响周边居民生活。	灵武市	涉及利益纠纷问题	经核查:1.群众反映的“2023年上半年在项目用地内无任何防尘措施,填埋量大粉煤灰、炉渣、脱硫石膏;该项目填埋过程中用以风干废料,导致扬尘严重”问题部分属实。通过查阅该公司的项目建设项目环境影响评价报告表,内容中未提及使用粉煤灰、炉渣、脱硫石膏的情况,银川市高新区技术产业开发区管理委员会有资质的第三方检测公司于2025年6月7日对该项目地块开展土壤污染状况调查,通过项目区域12个网格化土壤及背景点厂区西侧20米、40米、60米表层土壤现场采样实测,在12个网格化样块中,均存在不同程度的粉煤灰、炉渣和脱硫石膏。2.群众反映的“该项目填埋过程中用以风干废料,导致扬尘严重”问题不属实。该企业建立了接收各企业工业固废的台账,台账记录有车牌号、固废种类(污泥、粉煤灰、炉渣、石膏)、毛重、皮重、净重及称量时间,未发现接收的工业固废按粉煤灰记录的情况,未发现台账造假情况。	基本属实	督促企业依法依规生产。	一是银川市生态环境局灵武分局针对该项目实际施工情况与环评不一致的情况,予以立案调查。二是银川市高新区技术产业开发区管理委员会已委托第三方检测公司开展土壤污染状况调查,根据调查报告结果,明确下一步工作举措。待土壤状况调查报告和填埋量监测报告出具后,采取相应整改措施。	阶段性办结	无
18	D3NX202506040009	银川市永宁县望远镇南岸阳光北区北侧水沟内,垂钓者丢弃垃圾,污染沟渠。	永宁县	群众身边的生态环境问题	经核查:1.群众反映的“垂钓者丢弃垃圾”问题部分属实。望远镇南岸阳光北区北侧水沟附近存在垂钓者岸边丢弃垃圾情况。2.群众反映的“污染沟渠”问题不属实。垂钓者在岸边丢弃垃圾,未进入沟道。	部分属实	清理永二干沟沿岸垃圾,保持永二干沟周环境整洁。	银川市望远镇人民政府对永二干沟沿岸环境卫生进行清理整治。永宁县农业农村局、水务局、望远镇人民政府对沿岸围栏进行加固维修,防止无关人员进入。同时,加强沟边垂钓行为文明劝导,严防乱丢垃圾。6月8日银川市生态环境局永宁分局委托宁夏安谱检测有限公司对永二干沟水质进行检测,6月9日出具检测报告,水质检测结果符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准。	已办结	无
19	D3NX202506040008	银川市金凤区福州街碧桂园嘉誉园13号楼下金签字、鼎宫两家烧烤店均在晚上11点后有食客喧哗的情况,影响周边居民休息。	金凤区	群众身边的生态环境问题	经核查:金签字、鼎宫两家烧烤店均在晚上11点后有食客喧哗的情况,影响周边居民休息。	属实	加强巡查监管,倡导文明经营,避免噪声扰民。	金凤区黄河东路街道办事处6月5日要求两家烧烤店加强管理,夜间经营期间,劝导顾客文明就餐,避免喧哗扰民。两家烧烤店已于当日落实整改要求。	已办结	无
20	D3NX202506040011	永宁县望远镇南岸阳光小区东侧多家木材加工厂,排风口异味、风机噪声扰民;小区化粪池由设计建设不合理,导致臭味严重,影响周边居民生活。	永宁县	群众身边的生态环境问题	经核查:1.群众反映的木材加工厂实为宁夏恒振源装饰板材有限公司厂区,因企业北区厂房生产过程中车间未关窗,导致车间内部分气味逸散,车间风机工作时产生噪声,该问题属实。2.南岸阳光小区东北角1#楼规划化粪池,符合设计规范。但因其周边的雨水井、下水井与下水主管网连通,有间歇性臭味逸散现象。该问题基本属实。	基本属实	降低噪声、排风口气体及下水道臭味对居民造成的生活影响。	一是银川市生态环境局永宁分局于6月6日,委托第三方检测公司对厂区厂界风速、噪声、风向进行检测,结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。二是银川市永宁县住房和城乡建设局对南岸阳光小区周边化粪池及污水管网进行清掏、冲洗,并修复破损下水井盖,在下水管网与雨水井连接处安装逆止阀17个,减少臭味互串逸散。	已办结	无
21	D3NX202506040012	银川市永宁县望远镇南岸阳光小区东侧停车场旁马路下水道间歇性有化工臭味,影响周边居民生活。	永宁县	群众身边的生态环境问题	经核查:望远镇南岸阳光小区周边无化工企业,东侧停车场旁马路下水管道因与雨水井未做分离,污水臭味偶有从雨水井口逸散现象,现场有轻微臭味。	部分属实	定期对该处下水管道进行清掏,减少异味扰民。	永宁县住房和城乡建设局于6月5日至6月6日,组织物业公司对南岸阳光小区周边化粪池及污水管网进行清掏、冲洗,并修复破损下水井盖,在下水管网与雨水井连接处安装逆止阀17个,减少臭味互串逸散。	已办结	无