

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(上接第四版)

21	X3NX202506050002	石嘴山市大武口区凯欣嘉苑小区门口主干道每逢下雨积水严重，雨水进入污水管网导致污水外溢、渗入地下车库，散发恶臭。	大武口区	群众身边的生态环境问题	经核查：大武口区城区雨水先通过水康路雨水管网进行收集，随后经黄河街管网转输至世纪大道主管网。遇强降雨天气时，雨水管网内的水量瞬时激增到承载极限，导致路面面积积水无法及时排除，引发局部路段积水。因大武口区凯欣嘉苑小区的地势较低，且开发建设时污水管道密封不严，污水渗入地下车库导致散发恶臭气味。	属实	加快推进大武口区雨水排涝能力提升项目（一期）工程进度，在工程完工前，石嘴山市大武口区市政工程管理所组织安排吸污设备对凯欣嘉苑小区化粪池进行抽排清理，确保排水畅通，杜绝出现污水外溢情况。	一是物业公司于2024年6月20日发布招标公告，7月份进场施工，2026年底前完工，将从源头减少世纪大道与黄河街交叉口积水问题，进一步消除污水渗入凯欣嘉苑小区地下车库现象，防止恶臭气味散发。	阶段性办结	无
22	D3NX202506050002	石嘴山市大武口区青山北路青川巷原基建公司家属院66号院13栋附近10号垃圾转运站产生噪音、异味，影响周边居民。	大武口区	群众身边的生态环境问题	经核查：群众反映的10号垃圾转运站在2019年10月由大武口区环境卫生管理站建设，该垃圾转运站距离居民区20米左右，确实存在机械噪声、垃圾异味扰民问题。	属实	通过调整作业时间，规范垃圾转运，减少异味扩散和噪声扰民。	一是大武口区综合执法局现场要求大武口区环卫保洁运营第三方企业—泉环境科技有限公司调整作业时间，将垃圾转运站运营时间调整为上午8:30-11:30，下午2:30-6:00，避免在居民休息时间段内作业，有效减少噪声扰民问题。	已办结	无
23	D3NX202506050043	石嘴山市平罗县鼓楼东街唐徕大街至109国道交汇点、109国道至通平桥段，路边堆放大量渣土等建筑垃圾及废旧物资，大货车货源侵占耕地，道路年久失修，产生扬尘。109国道至北环路交汇点，109国道至平陶路交汇点，路边有大量汽修厂，扬尘大。	平罗县	群众身边的生态环境问题	经核查：1.群众反映的“鼓楼东街唐徕大街至109国道交汇点、109国道至通平桥段，路边堆放大量渣土等建筑垃圾及废旧物资”问题属实。鼓楼东街基督教堂共发现两处建筑垃圾堆放点，均为居民房屋装修过程中产生；星火村境内道路旁各有一处砂石堆堆，为经销商堆放待售的建筑材料；鼓楼东街基督教堂西侧空地堆存的废旧物资，主要是少量废纸张、塑料、金属等，系至成川废旧物资收购商购得。2.群众反映的“大货车货源侵占耕地”问题不属实。大货车货源位于原301省道与109国道交汇点西北侧，该停车场规划用地为建设用地中的交通服务场站用地，不属于耕地，不存在侵占耕地问题。3.群众反映的“道路车久失修，产生扬尘”问题属实。该道路位于原301省道县城过境段，年久失修，多处路面出现破损，车辆通过时易产生扬尘。4.群众反映的“109国道至北环路交汇点，109国道至平陶路交汇点，路边有大量汽修厂，扬尘大”问题属实。109国道平陶路交汇点至北环路交汇点段重载车辆通行密度较高，县城过境段沿线维修部集中且经营户达113家，主要经营范围为机动车保养、汽修等，车辆进出并进行交易形成扬尘。	部分属实	1.立即对堆存的建筑垃圾和砂石料进行清理，同时责令废旧物资收购站搬至平罗县再生资源回收市场规范经营并对现场清理。2.平罗县交通局组织对301省道县城段路面进行维修保养，平罗县住建局、城关镇加大对109国道县城段清扫保洁频次。3.督促汽修厂、各类商户严格落实门前“三包”制度，发动沿途商户及时洒水降尘。	一是平罗县住建局已将鼓楼东街至渠口乡通平桥路段发现的建筑垃圾、废旧物资等清理完毕。二是星火村道路旁堆存的砂石料正在督促商户进行清理；废旧物资收购站已搬至平罗县再生资源回收市场经营，废旧物资清理工作已完成85%，预计6月15日前完成清理。三是平罗县交通局已对301省道县城段路面完成维修保养，平罗县住建局、城关镇将加大109国道平罗过境段机械清扫频次。四是督促109国道沿线机动车维修、销售商家严格落实门前“三包”制度，及时洒水降尘，保障公路区域整洁。	阶段性办结	无
24	X3NX202506050006	平罗县红崖子乡宁夏精细化工基地宁夏恒成源新材料科技有限公司2022年4月-7月建设期间在投产使用时，将厂区内的酚油、煤焦油、焦油污泥等直接抽出到厂区原料棚旁边深沟内，流向向都思兔河，深沟剩余污泥无法排出便就地埋在搅拌站生产东侧10米处。目前，企业生产废水、生活污水都直接外排至围墙外。	平罗县	群众身边的生态环境问题	经核查：1.群众反映的填埋危险化学品问题，实为2022年3月平罗工业园区管委会在拆除宁夏金海东泰清洁能源有限公司10分厂期间，不慎导致氯水罐倒置，造成环境污染问题，污染土壤已转运至宁夏东宁清大华环资源有限公司处置。经现场核查，宁夏恒成源新材料有限公司厂区北侧围墙外有一条泄洪沟，该沟下游约2公里处建有一座拦洪坝，2022年平罗工业园区精细化园区完成疏通河平罗段左岸边沟侧向排水治理工程，区内泄洪沟道未再进入河道总排口。2023年5月6日，平罗工业园区管委会委托宁夏环境科学研究院（有限责任公司）对泄洪沟进行勘探及采样监测，现场未发现有真理焦油等物质。群众反映问题部分属实。2.2023年6月6日，平罗工业园区管委会委托宁夏恒成源新材料有限公司搅拌站生产线东南侧10米处开展勘探工作，结合历史影像布设勘探点位3处，勘探位置原为宁夏金海东泰清洁能源有限公司10分厂炭化炉的氨水池所在位置，勘探深度8-10米，勘探至原始地层为止，发现0-10米的回填土层，中间部分堆积物，未发现投反对的煤焦油等物质。群众反映问题不属实。3.宁夏恒成源新材料有限公司生产废水主要是搅拌机和罐车清洗废水，排放厂区的防渗沉淀池进行循环利用；生活污水按环评要求排入防渗化粪池处理，定期通过排污车运至宁夏德泓红崖子固污处理有限公司处理。2023年6月8日，石嘴山市生态环境局平罗分局精细化监察所执法人员对该公司进行巡查，发现办公楼后墙靠西位置有渗水现象，经进一步核实确认渗水来源为化粪池外溢废水。群众反映问题部分属实。	部分属实	依据宁夏环境科学研究院（有限责任公司）检测结果和处置方案对污染土壤合理合规进行处置；生态环境部门加大对企业生产、生活废水排放执法力度，发现偷排行为依法查处。	一是平罗工业园区管委会已于6月6日委托宁夏环境科学研究院（有限责任公司）对群众反映的问题点位（宁夏恒成源新材料有限公司北侧围墙外泄洪沟）勘探、采样、检测，下一步将根据检测结果和处置方案要求，合理合规处置。二是平罗县交通局已对301省道县城段路面完成维修保养，平罗县住建局、城关镇将加大109国道平罗过境段机械清扫频次。三是平罗县生态环境局平罗分局向宁夏恒成源新材料公司下发现场监督通知书，要求宁夏恒成源新材料公司加强管理，规范使用化粪池，确保废水不外溢。	阶段性办结	无
25	D3NX202506050012	吴忠市青铜峡市叶盛镇正闸村六组村民养了大约30头牛，牛粪露天堆放，臭味扰民。	青铜峡市	群众身边的生态环境问题	经核查：群众反映的地点位于青铜峡市叶盛镇正闸村六组（原席庄3队、正闸村席庄村2007年合村并组为正闸村），现有养殖户2家，共养殖肉牛31头，其中席某养殖肉牛21头，王某养殖肉牛10头。2家养殖户东侧、南侧为农田，西侧为农田道路，北侧为非常住户1户，在2家养殖户周围150米外为居民点，有住户65户。2023年6月6日，青铜峡市相关部门对席某、王某的养殖场地及周边区域环境进行了核查，养殖户四周不存在牛粪堆积情况。同时，对养殖户周边居民点有无异味情况进行实地调查，先后走访了18户居民，其中7户距离养殖场较近的居民反映有时能闻到养殖场散发的臭味，11户距离养殖场较远的居民反映闻不到臭味。	部分属实	席某、王某对各自养殖场区域内的环境进行全面清理，将圈舍内的牛粪进行压实处理。	一是青铜峡市叶盛镇人民政府督促席某、王某对各自养殖场区域内的环境进行全面清理，将圈舍内的牛粪进行压实处理，并用灭蝇药对养殖场进行全面灭杀。二是青铜峡市叶盛镇畜牧工作站工作人员使用除臭剂对养殖场内外开展了全面消毒，抑制细菌滋生。	已办结	无
26	D3NX202506050014	吴忠市盐池县麻黄山乡采油油厂营盘山作业区14转污水处理设施未封闭，臭味扰民，管线破损导致污水外漏。	盐池县	群众身边的生态环境问题	经核查：1.群众反映的“营盘山作业区14转”全称为营盘山作业区黄14接转注水站，属于中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采油厂营盘山作业区，位于盐池县麻黄山乡胶泥湾行政村冯崾岘自然村。经现场核查发现，营盘山作业区黄14接转注水站生产过程中污水处理设施均使用可移动盖板进行封闭，营盘山作业区黄14接转注水站工作人员对污水处理设施进行检修期间需打开盖板进行作业，待检修完毕后随即封盖板。经走访营盘山作业区黄14接转注水站附近2户常住户反映也未闻到刺激性臭味。同时，吴忠市生态环境局盐池分局于2025年6月6日委托宁夏夏天环境有限公司对该站无组织废气甲烷浓度进行了检测，检测结果符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)限值要求。2.群众反映的“管线破损导致污水外漏”问题不属实。联合调查组人员现场对营盘山作业区黄14接转注水站周边管线进行了人工排查和无人机航拍巡检，未发现任何管线破损和污水外漏情况，同时与营盘山作业区负责人核实，该站2025年以来未发生管线破损、污水外漏等情况。	不属实	无	无	已办结	无
27	D3NX202506030039	盐池县宝塔工业园区同飞煤业公司将10万吨左右煤矸石埋填在厂区内外。	盐池县	涉及公共利益的生态环境问题	经核查：群众反映的“同飞煤业公司”全名为宁夏同飞煤业有限公司，因市场价格原因，该公司于2022年3月停产至今。厂区储煤棚内现稳固立地基，将洗选的约4000吨煤矸石作为储煤棚基础垫层，填充面积约1500平方米。	基本属实	委托具备资质的第三方专业机构对该企业厂区内外受填充影响的区域及周边土壤、地下水进行采样检测评估工作，并完成该项区域使用煤矸石充填地基的长期环境安全性和技术可行性评价工作。根据检测评估结果，依法依规对企业的行为予以查处和处置。	一是吴忠市生态环境局盐池分局于6月9日委托具备资质的第三方专业机构，对厂区内外受填充影响的区域及周边土壤、地下水进行采样检测评估。二是6月9日委托具备资质的第三方专业机构对该填充区域使用煤矸石充填地基的长期环境安全性和技术可行性进行评价。三是根据检测评估结果，盐池县将依法依规对企业的行为予以查处和处置。	阶段性办结	无
28	X3NX202505310003	李某、冯某等人长期在盐池县麻黄山和后洼地区进行非法采矿盗取石油。2023年9月左右，冯某将矿井泥浆和油泥，共计一万多吨，运送至刘记洼石膏（宁夏乾源矿业）矿上掩埋，污染环境。	盐池县	群众身边的生态环境问题	经核查：1.群众反映的“李某、冯某等人长期在盐池县麻黄山和后洼地区进行非法采矿盗取石油”问题不属实。群众反映的“麻黄山和后洼地区”为盐池县麻黄山乡及其所辖后洼行政村。对麻黄山乡区域内地内油井并通过企业自查、部门核查的方式进行排查，未发现非法采矿盗取石油问题。2.群众反映的“2023年9月左右，冯某将矿井泥浆和油泥，共计一万多吨，运送至刘记洼石膏（宁夏乾源矿业）矿上掩埋，污染环境”问题正在核实。宁夏盐池乾源石膏矿业有限公司位于盐池县麻黄山乡胶泥湾行政村，其公司共设置4个采区，其中1号采区设置排土场一处，于2016年启用；2号采区未开采设置排土场；3号采区设置排土场一处，于2015年启用；4号采区设置排土场一处，于2015年启用。联合调查组对排土场回填区域进行排查，未发现钻井泥浆和油泥堆放或填埋痕迹。目前，还需进一步核查。	第一个问题不属实，第二个问题正在核实中	无	一是吴忠市生态环境局盐池分局于6月10日委托长春建工勘测规划设计有限公司宁夏分公司、宁夏嘉博测绘科技有限公司，对1号、3号、4号排土场回填区域做进一步钻孔勘查，目前勘查工作正在推进中。二是根据钻孔勘查结果，采取相应措施进行处置，如存在填埋泥浆和油泥行为，吴忠市生态环境局盐池分局将依法依规进行查处。	阶段性办结	无
29	D3NX202506050013	中卫市沙坡头区宣和镇赵洼村村民养鸡，将鸡粪随意外倒，臭味影响环境。	沙坡头区	群众身边的生态环境问题	经核查：赵洼村村域内现有养鸡农户2户，存栏量5000羽，2户养鸡户均不在禁养区范围。养殖户孙某华，现有鸡舍3栋，存栏乌鸡3500羽，未发现鸡粪随意倾倒现象。该养殖户每月清理一次鸡粪，通过还田利用或拉运至有机肥厂贮存，异味主要源于禽舍通风口及粪便清运过程。养殖户孙某军，现有鸡舍1栋，存栏雏鸡1500羽，鸡舍南侧露天堆放约3立方米粪污，该养殖户鸡粪20天清理1次，采取还田利用进行处理。因雏鸡采食量小，粪便少且相对干燥，堆积的粪污未完全覆盖，散发异味。	属实	加强宣传教育，强化日常巡查监管，督促养殖户规范粪污收集、消杀灭蝇及粪污发酵还田处理，从源头减少异味产生。	一是宣和镇人民政府与两个养殖户签订《畜禽养殖污染防治告知书》和《承诺书》，督促其做好粪污资源化利用工作，并清理露天堆放的鸡粪。二是宣和镇人民政府组织专业消杀公司在鸡舍周边进行除臭、灭蝇消杀作业，对周边群众逐户回访，均表示对整改效果满意。	已办结	无
30	D3NX202506050029	宁夏延运新能源科技有限公司在中宁县红山口子、泉眼山等地开展分散式风电项目，开挖乱采倒卖山体石头，南山公园东侧系统性生态破坏，原始性地表植被被清除，导致水土保持功能永久性丧失，开挖地表形成裸露荒漠，雨天冲刷，晴天扬尘，施工土无序堆放，堵塞山沟自然排水通道。	中宁县	涉及公共利益的生态环境问题	经核查：1.群众反映的“宁夏延运新能源科技有限公司在中宁县红山口子、泉眼山等地开展分散式风电项目，开挖乱采倒卖山体石头，南山公园东侧系统性生态破坏，原始性地表植被被清除，导致水土保持功能永久性丧失，开挖地表形成裸露荒漠，雨天冲刷，晴天扬尘，施工土无序堆放，堵塞山沟自然排水通道”问题不属实。该项目区域主要为基坑开挖堆放的砾质土、碎石和黄土等，未发现开挖乱采倒卖山体石头的情况。2.群众反映的“南山公园东侧系统性生态破坏，原始性地表植被被清除，导致水土保持功能永久性丧失，开挖地表形成裸露荒漠，雨天冲刷，晴天扬尘，施工土无序堆放，堵塞山沟自然排水通道”问题不属实。该问题涉及的2个项目均已取得建设用地手续和土地保持方案批复，不存在系统性生态破坏和水土保持功能永久性丧失的情况；现场核查裸露深坑为企业设计开挖基坑底部位已进行固化，未发现雨天积水，晴天扬尘的现象；开挖土方均在基坑周边进行堆放，不存在施工弃土无序堆放；项目严格按照用地红线范围内进行施工，未发现堵塞山沟自然排水通道的情况。	不属实	无	无	已办结	无
31	X3NX202506050001	中宁县违反水污染防治法，拟在康滩饮用水一级水源地上新建100万立方米蓄水池或在康滩饮用水二级水源地上新建60万立方米蓄水池。	中宁县	涉及规划政策方面问题	经核查：1.群众反映的“中宁县违反水污染防治法”问题不属实。中宁县城乡供水水源工程在饮用水水源地二级保护区计划新建蓄水池。根据《中华人民共和国水污染防治法》第五十九条规定：禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。中宁县城乡供水水源工程是保障城乡居民用水安全的供水项目，属于民生供水工程，建成后投产后不会产生污染。2.群众反映的“拟在康滩饮用水一级水源地上新建100万立方米蓄水池”问题不属实。在康滩饮用水一级水源地上新建100万立方米蓄水池为该项目规划设计阶段的一种比选方案，经专家审查优化，该方案不予实施。3.群众反映的“拟在康滩饮用水二级水源地上新建60万立方米蓄水池”的问题不属实。中宁县城乡供水水源工程规划在康滩饮用水二级水源地上新建60万立方米蓄水池，以解决中宁县城乡供水水源单一、居民供水保证率不高问题。	部分属实	无	中宁县城乡供水水源工程于3月27日经中宁县人民政府第109次常务会议研究通过项目立项等事宜，5月12日取得项目可研报告批复。目前，该项目尚未开工。中宁县人民政府将严格按照相关规范要求，加快完成项目前期手续办理，施工过程中严格落实各项污染防治措施，强化对水源地的日常巡查监管力度，依法严厉打击涉及水源地环境违法行为。同时，积极做好群众沟通解释工作。	已办结	无
32	D3NX202506050011	中卫市中宁县白马乡新庄村景阳沟西岸，距离牛首山旅游保护区一公里，距离黄河两公里处，宁夏夏天环境有限公司征地两百亩，2024年6月开始将地推平，计划建设磷肥厂、屠宰场，破坏植被和生态。	中宁县	涉及规划政策方面问题	经核查：1.群众反映的“中卫市中宁县白马乡新庄村景阳沟西岸，距离牛首山旅游保护区一公里，距离黄河两公里处，宁夏夏天环境有限公司征地两百亩，2024年6月开始将地推平，计划建设磷肥厂、屠宰场，破坏植被和生态”的问题部分属实。白马乡养殖基地建设项目建设方案已经完成，不存在系统性生态破坏和水土保持功能永久性丧失的情况；现场核查裸露深坑为企业设计开挖基坑底部位已进行固化，未发现雨天积水，晴天扬尘的现象；开挖土方均在基坑周边进行堆放，不存在施工弃土无序堆放；项目严格按照用地红线范围内进行施工，未发现堵塞山沟自然排水通道的情况。2.群众反映的“拟在康滩饮用水一级水源地上新建100万立方米蓄水池”问题不属实。在康滩饮用水一级水源地上新建100万立方米蓄水池为该项目规划设计阶段的一种比选方案，经专家审查优化，该方案不予实施。3.群众反映的“拟在康滩饮用水二级水源地上新建60万立方米蓄水池”的问题不属实。中宁县城乡供水水源工程规划在康滩饮用水二级水源地上新建60万立方米蓄水池，以解决中宁县城乡供水水源单一、居民供水保证率不高问题。	部分属实	无	下一步，中宁县人民政府将进一步加强生态环境保护宣传教育，加大对县域内养殖建设项目巡查监管力度，严格监管项目，按照审批用地范围和建设内容施工，杜绝超占土地及破坏生态环境等行为发生。	已办结	无
33	D3NX202506050041	固原市原州区开城路东海园区北门营业房门口的污水井向外排污水，臭味扰民。	原州区	群众身边的生态环境问题	经核查：该污水井位于固原市原州区开城路东海园区北门天天烧烤营业房门口，因东海园区北门餐饮业较为集中，部分餐饮业门店将餐厨污水中的残羹剩饭等垃圾，在未经过滤处理的情况下，通过下水管直接排放，导致污水井管道堵塞，污水流通不畅，周边产生异味。	属实	对该污水井疏通清洗、清洗，消除异味。	原州区综合行政执法局于6月6日对天天烧烤营业房污水排放问题开展现场整治，组织执法人员及专业人员对污水井进行疏通清洗，清理了井内堵塞物及积存污水，并对污水井进行了全面清洗，消除异味；同时加强监管，督促商户对厨房污水中的残羹剩饭等垃圾及时过滤和处理，确保污水排放通畅。	已办结	无
34	X3NX202506050005	同心县丁塘镇湾段头村与八方村交会处东干渠边的110亩基本农田被宁夏大华林业有限公司违法占用建设商砼站，原料露天堆放造成扬尘污染，生产废料污染水体。	同心县	群众身边的生态环境问题	经核查：1.群众反映的“同心县丁塘镇湾段头村与八方村交会处东干渠边的110亩基本农田被大华林业违规占用建设商砼站”问题不属实。6月6日，同心县相关部门到现场开展核查，经现场勘测，白家滩村村民罗某于2019年10月24日会同白家滩村养殖户家庭养殖家庭农场，该农场2020年3月30日取得《建设项目环境影响登记表》，2020年9月22日取得《同心县白家滩村养殖户家庭养殖家庭农场项目用地的批复》（下发改（2020）365号），该养猪场各项审批手续齐备，所有项目建设地均在备案使用地范围内，不存在违规建设养猪场问题。2.群众反映的“有3个露天污水池，粪便随意倾倒，臭味扰民”问题属实。经现场核查，该养猪场内建有3个化粪池用于存放生猪粪便，化粪池容积分别为200立方米、960立方米、1200立方米化粪池未进行蓬盖，臭味较大；核查时，200立方米化粪池旁堆积约2立方米生猪粪便，臭味较轻。相关部门现场走访询问了养猪场周边居住的9户群众，2户表示有味道，7户表示无味道。	不属实	无	无	已办结	无
35	D3NX202506050026	吴忠市同心县下马关镇白家滩村罗某违规建设养猪场，有3个露天污水池，粪便随意乱堆，臭味扰民。	同心县	群众身边的生态环境问题	经核查：1.群众反映的“下马关镇白家滩村罗某违规建设养猪场”问题不属实。6月6日，同心县相关部门到现场开展核查，经核查，白家滩村村民罗某于2019年10月24日会同白家滩村养殖户家庭养殖家庭农场，该农场2020年3月30日取得《建设项目环境影响登记表》，2020年9月22日取得《同心县白家滩村养殖户家庭养殖家庭农场项目用地的批复》（下发改（2020）365号），该养猪场各项审批手续齐备，所有项目建设地均在备案使用地范围内，不存在违规建设养猪场问题。2.群众反映的“有3个露天污水池，粪便随意倾倒，臭味扰民”问题属实。经现场核查，该养猪场内建有3个化粪池用于存放生猪粪便，化粪池容积分别为200立方米、960立方米、1200立方米化粪池未进行蓬盖，臭味较大；核查时，200立方米化粪池旁堆积约2立方米生猪粪便，臭味较轻。相关部门现场走访询问了养猪场周边居住的9户群众，2户表示有味道，7户表示无味道。	部分属实	要求该养殖户严格落实粪污日产日清制度，杜绝粪污积存现象。同时采取加装化粪池篷盖、定期喷洒灭蚊蝇药剂等措施，从源头减少臭味的产生，有效改善养殖场环境质量。	一是同心县下马关镇人民政府要求该养殖户负责人于6月13日前对1200立方米化粪池加装篷盖。二是同心县下马关镇人民政府要求该养殖户负责人当天立即对目前堆存的生猪粪便进行清理，同时要求今后要做好生猪粪便日产日清工作，保证养殖场日常卫生清洁。	已办结	无
36	D3NX202506050036	固原市泾源县大湾乡牛营村有家农残膜回收加工厂，筒筒排出的气体刺鼻，机械设备噪声扰民，铲车作业时产生扬尘。	泾源县	群众身边的生态环境问题	经核查：1.该农残膜回收加工厂位于泾源县大湾乡牛营村扶贫车间内，成立于2011年3月21日，主要从事农用残膜回收加工和资源化利用。2024年以来，企业累计投资106万元，对厂房进行全封闭改造，新建1300m ² 半封闭式残膜颗粒收集棚，配套雾炮机喷					