

# 中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第二十批 2025年6月27日)

截至6月27日,中央第五生态环境保护督察组向宁夏回族自治区转办的第二十批39件信访件,已办结34件,阶段性办结4件。根据督察要求,现予以公开38件,不予公开1件。

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3NX202506170042	银川市兴庆区太阳都市花园小区东南侧富洋烧烤,每天晚上客人喧哗噪声扰民。	兴庆区	群众身边的生态环境问题	经核查:富洋烧烤餐饮店存在店外经营情况,部分顾客在店外就餐时喧哗声较大,导致噪声扰民。	属实	噪声扰民问题得到有效解决。	富洋烧烤饭店已于6月18日在店外醒目位置张贴禁止噪音标识,并承诺积极劝导顾客文明就餐,每天22:00后引导顾客进店就餐,喧哗声已明显减小。	已办结	无
2	D3NX202506170037	兴庆区湖滨街体育巷隆湖小区9、10号楼东侧汉庭酒店风机噪声扰民。	兴庆区	群众身边的生态环境问题	经核查:汉庭酒店西侧临近隆湖小区9号楼、10号楼,酒店空调外挂机均放置在西墙外侧。有10台外挂机与支撑架衔接处螺丝松动,运行过程中振动产生噪声;有3台外挂机因主板损坏,运行过程中存在电机嗡鸣声。	属实	噪声扰民问题得到有效解决。	汉庭酒店已于6月19日对10台空调外挂机底部加装了隔音垫,对3台空调外挂机主板进行更换,噪声已明显降低。	已办结	无
3	D3NX202506170034	银川市兴庆区玉皇阁北街纳家楼餐厅油烟排放的油烟油污异味扰民,餐厅冷库存制冷后排放的冷气含有制冷剂,污染环境。	兴庆区	群众身边的生态环境问题	1.群众反映的“银川市兴庆区玉皇阁北街纳家楼餐厅烟道排放的油烟油污气味扰民”问题属实。该餐厅因烟道破损导致油烟逸散,油污气味扰民。 2.群众反映的“餐厅冷库制冷后排放的冷气含有制冷剂,污染环境”问题不属实。该餐厅冷库自2016年起一直未使用,现为闲置库房,不存在排放冷气现象。	部分属实	油烟扰民问题得到有效解决。	纳家楼餐厅于6月21日对破损烟道进行清洗、修补、密封,并承诺对油烟净化设备定期检修维护,确保设施正常运行。油烟逸散已得到有效管控。	已办结	无
4	D3NX202506170033	银川市兴庆区西桥北巷(原阳澄巷)兴辰书苑项目每天早上5时就开始施工,噪声扰民。	兴庆区	群众身边的生态环境问题	经核查:兴辰书苑项目工地规定每日上午7:00开始施工,但6月13日上午5:10,确有一辆工程车辆因当日施工量较大,提前进场施工,导致噪声扰民。	基本属实	规范施工时间,噪声扰民问题得到有效解决。	施工方宁夏建工集团有限公司承诺,将严格遵守施工时间(每日7:00至12:00,14:00至22:00),加强施工现场管理,最大程度降低施工噪声对周边居民的影响。若因特殊工艺需要夜间连续施工或提前进场作业的,经行业主管部门批准后,提前告知周边居民,做好沟通解释工作。	已办结	无
5	D3NX202506170028	银川市兴庆区光华头道巷6号楼1单元,楼道暖气管道井内有积水散发臭味。	兴庆区	群众身边的生态环境问题	经核查:银川市兴庆区光华头道巷6号楼建成于1996年,地沟内暖气管道长期处于阴暗潮湿的环境,容易发霉,且因地沟盖板松动,导致霉味逸散。	基本属实	臭味逸散得到有效管控。	一是银川利福康环保服务有限公司于6月17日对地沟进行病媒生物消杀。 二是国能供热公司于6月23日完成地沟盖板密封,异味逸散得到有效管控。	已办结	无
6	D3NX202506170017	银川市兴庆区上海东路新泰家园西区北侧空地停车扬尘。	兴庆区	群众身边的生态环境问题	经核查:银川市兴庆区上海东路新泰家园西区北侧空地规划为绿化用地,因未完成土地调规,暂未实施绿化工作,致使部分土地裸露,偶尔有车辆在此处临时停放,行驶过程中易产生扬尘。	属实	扬尘得到有效管控,空地卫生得到保持。	银川市兴庆区大新镇政府于6月18日在该处空地设置了禁停车辆标识,并于6月23日对该处空地铺设砂石,扬尘污染得到有效管控。	已办结	无
7	D3NX202506170009	银川市兴庆区中山北街301号新疆阿依古丽烧烤店油烟扰民。	兴庆区	群众身边的生态环境问题	经核查:阿依古丽新疆烧烤店排烟管道油烟净化器损坏,存在油烟扰民现象。	属实	油烟扰民问题得到有效解决。	阿依古丽新疆烧烤店于6月20日更换排烟管道油烟净化器,减少油烟扰民现象。	已办结	无
8	D3NX202506170005	银川市兴庆区友爱路以东、国商路以北,有人堆放生活垃圾、建筑垃圾。	兴庆区	群众身边的生态环境问题	经核查:银川市兴庆区友爱路以东、国商路以北的部分土地为兴庆区政府已收储土地,由宁夏兴辰产业发展有限公司管理,剩余土地的地块权属在宁夏交通物流园。经现场核查,以上地块存在偷倒生活垃圾和建筑垃圾的现象。	属实	完成垃圾清运,确保环境卫生整洁。	宁夏交通物流园、宁夏兴辰产业发展有限公司正在对该地块上的垃圾进行清运,预计7月10日前完成整改。	阶段性办结	无
9	D3NX202506170047	银川市金凤区湖城花园营业房楼上瘾牛肉拉面、阿郎烧烤店门口堆放垃圾,后厨油烟排放口设置在小区西侧异味扰民,下水道经常淤堵反出重度污水,不及时疏通清理,影响居民生活。	金凤区	群众身边的生态环境问题	经核查:银川市金凤区湖城花园营业房楼上瘾牛肉拉面、阿郎烧烤店门口放置两个垃圾桶用于堆放生活垃圾,垃圾桶内的垃圾存在清理不及时的情况。且两家餐厅长时间未疏通清理下水道及后厨油烟排放口,致使下水道淤堵,油烟排放不畅,产生的异味影响周边居民生活。	属实	及时整治餐厅公共区域环境卫生,避免异味扰民。	6月18日,楼上瘾牛肉拉面馆和阿郎烧烤店将门口的生活垃圾桶搬离,并对下水道和油烟机进行疏通和清洗,减少异味扰民。	已办结	无
10	D3NX202506170048	银川市金凤区北京路与尹家渠路交叉口西南侧堆积大量建筑垃圾,粉尘污染。	金凤区	群众身边的生态环境问题	经核查:银川市金凤区北京路与尹家渠路交叉口西南侧,现为宁夏回族自治区公安厅情报指挥中心加固改造项目。该项目于6月12日开工建设,预计11月12日竣工,现场堆放少量建筑垃圾。6月17日18:00左右,施工单位宁夏华夏恒建设工程有限公司使用小型挖掘机作业时产生扬尘污染。	属实	清理整治建筑垃圾,落实扬尘防控措施。	宁夏华夏恒建设工程有限公司于6月18日完成对该项目施工工地建筑垃圾的清理整治,并在工地周边安装了施工围挡。同时在施工期间增加洒水频次,以减少扬尘污染。	已办结	无
11	D3NX202506170016	银川市金凤区紫园三区重庆丰收鱼庄下水反臭影响周边居民。	金凤区	群众身边的生态环境问题	经核查:该店位于银川市金凤区紫园三区东南角,餐厅的下水道与小区居民楼下的下水管道相连,相连处的下水道盖井及井盖边缘的路面有破损情况,造成下水返臭影响周边居民。	属实	定期疏通清洗下水道,及时解决下水道返臭问题。	银川市金凤区紫园三区物业公司于6月20日更换了下水道盖井并盖井盖边缘破碎路面进行硬质化。承诺每两天对小区下水道进行一次疏通清洗,解决臭味扰民问题。	已办结	无
12	D3NX202506170022	银川市贺兰县如意湖边填湖建设18栋别墅,破坏水源地。	贺兰县	群众身边的生态环境问题	经核查:1.银川市贺兰县如意湖边填湖建设18栋建筑实为宁夏富龙半岛酒店项目,属于商业养老服务项目,不属于别墅建设项目,项目挂牌面积为48933m <sup>2</sup> ,实际建筑面积31055m <sup>2</sup> ,未超规划红线建设,不存在填湖建设情况。 2.该项目不在水源地范围内,不存在破坏水源地情况。	不属实	无	无	已办结	无
13	D3NX202506170007	银川市贺兰县永胜镇永胜花园A区东侧高速噪声影响居民。	贺兰县	群众身边的生态环境问题	经核查:银川市贺兰县永胜镇永胜花园A区邻近京藏高速公路贺兰段,贺兰县交通运输局于6月19日委托第三方检测公司在该小区居民家中进行噪声检测,检测结果超标(平均值为61.5分贝,标准值50分贝),存在噪声扰民现象。	基本属实	减少高速车辆噪声扰民问题。	宁夏交投高速公路管理有限公司于6月23日进行实地测绘设计,商讨安装隔音屏障等事宜。贺兰县迎宾社区做好群众的沟通解释工作。	阶段性办结	无
14	D3NX202506170044	银川市永宁县望远镇唐徕渠两侧景观道路扬尘问题虚假整改,没有每天洒水。	永宁县	群众身边的生态环境问题	经核查:银川市永宁县望远镇政府安排二泉管家文化科技有限责任公司于每天上午9:00、下午4:00进行洒水降尘。因为气温较高,路面水汽蒸发较快,造成群众误认为没有洒水的情况。	不属实	无	无	已办结	无
15	D3NX202506170041	银川市永宁县望远镇兰花花小区内营房租给对面四季鲜市场商贩作为仓库,夜间开关卷帘门噪声扰民。	永宁县	群众身边的生态环境问题	经核查:兰花花小区为商业一体小区,一楼为营业房,二楼以上为住宅。该小区一楼有两间营业房出租作为仓库使用。由于营业房在回字形结构楼内侧,其中一家仓库房用于存放蔬菜分拣筐,夜晚开关卷帘门时会产生噪声。另一家仅在每天8:00以后开关卷帘门(夜间未操作)。	属实	夜间停止使用卷帘门,减少噪声扰民。	该租户自6月19日起改由卷帘门旁边的玻璃门进出营业房,不再使用卷帘门,减少噪声扰民问题。	已办结	无
16	D3NX202506170008	银川市永宁县望洪镇南方村五队有五六家村民养的牛羊异味扰民。	永宁县	群众身边的生态环境问题	经核查:群众反映的望洪镇南方村五队村民养殖牛羊实为望洪镇南方村六组居民区的村民养殖牛羊。南方村六组居民区有养殖户3家。其中,张某饲养羊105只(与村民住宅距离约10米),由某饲养羊45只(在自家院内养殖),鲁某饲养牛、马等大型牲畜31头(与村民住宅距离约10米),因圈内粪污未及时进行清理,存在异味影响周边居民。	基本属实	清理整治养殖户圈舍及周边环境卫生,减少异味。	6月18日,银川市永宁县望洪镇政府、永宁县农业农村局组织人员、机械对养殖户圈舍内的粪便进行了清运,同时对圈舍内外喷洒除味剂和消毒蚊蝇药品。6月20日、6月25日现场再次核查,已无明显异味。	已办结	无
17	D3NX202506170038	银川市灵武市梧桐树乡史家壕村东山坡火车站向北1.5公里处,临港物流用粉煤灰填埋地,影响周边枣农的枣树。	灵武市	群众身边的生态环境问题	经核查:1.群众反映的“银川市灵武市梧桐树乡史家壕村东山坡火车站向北1.5公里处,临港物流用粉煤灰填埋地”问题属实。该工地为中铁十五局承建的灵武临港产业园区铁路专用线蒙牛支线项目。2024年9月20日至2025年4月15日,该项目将粉煤灰等一般固废用以路基填筑符合相关技术标准,且手续齐全。 2.群众反映的“影响周边枣农的枣树”问题不属实。经灵武市自然资源局林业专家与梧桐树乡联合现场调查,项目周边约350亩枣树生长正常,叶色浓绿无尘,已开花坐果,且对照灵武长枣优质生产基地枣树生长情况,两处枣树生长情况无明显差别。	部分属实	减少粉煤灰扬尘问题。	灵武市自然资源局将持续关注该区域枣树的生长情况,定期组织林业专家进行巡查,以便及时发现并处理可能出现的问题。	已办结	无
18	D3NX202506170046	石嘴山市大武口区星海村温棚园区四期南侧垃圾转运站垃圾转运不及时,垃圾站附近沟渠内生活垃圾、污水散发异味。	大武口区	群众身边的生态环境问题	经核查:群众反映的“石嘴山市大武口区星海村温棚园区四期南侧垃圾转运站垃圾转运不及时,垃圾站附近沟渠内生活垃圾、污水散发异味”问题属实。大武口区星海村温棚园区四期南侧垃圾转运站于2021年7月由大武口区星海村建设,因未定人定岗配备管理人员,致使转运站存在垃圾转运不及时情况。该垃圾转运站附近的沟渠总长度约300米,周边群众因图方便擅自将垃圾倾倒在沟渠内,产生的异味影响周边环境。	属实	二泉环境科技有限公司大武口分公司于6月21日定人定岗配备1名管理人员,负责做好转运站日常管理和垃圾清运工作,按照日产日清、箱满即清的原则进行清运。	一是二泉环境科技有限公司大武口分公司于6月21日定人定岗配备1名管理人员,负责做好转运站日常管理和垃圾清运工作,按照日产日清、箱满即清的原则进行清运。 二是6月18日,星海镇政府组织工作人员对沟渠内的生活垃圾进行清理,目前已将30余吨生活垃圾全部清理完毕。6月20日,对沟渠内污水进行抽水作业,并对沟渠进行填埋。	已办结	无
19	D3NX202506170025	石嘴山市大武口区沟口街道翠柳社区乌兰矿家属院34号楼夜间有养鸡、养猪场的臭味。	大武口区	群众身边的生态环境问题	经核查:石嘴山市大武口区沟口街道翠柳社区乌兰矿家属院34号楼周边共有2家养鸡场,无养猪场。其中,大武口区乐尔顺养鸡场不属于规模化畜禽养殖企业,鸡粪存放在封闭的鸡舍室内,对周边环境影响较小。大武口区弘羽养殖场属于规模化畜禽养殖企业,环评登记表、排污许可证及营业执照等手续齐全,符合畜禽养殖业污染防治技术规范要求,因该公司发酵池和堆粪场露天堆存大量鸡粪,且未及时清理,导致异味影响周边环境。	部分属实	沟口街道办事处解决养鸡场异味扰民问题,确保问题不反弹。	6月20日,大武口区弘羽养殖场已将露天堆放鸡粪全部拉运清理。同时在发酵池上加盖了挡板,确保鸡粪日产日清,有效减少异味扩散;	已办结	无
20	D3NX202506170021	石嘴山市大武口区荣新园生活垃圾转运不及时有异味。	大武口区	群众身边的生态环境问题	经核查:该小区的生活垃圾每两天清理拉运一次,6月17日因周边垃圾压缩站库容已满,导致该小区生活垃圾未能在当天及时转运,导致异味影响周边环境。	属实	建立长效机制,安排保洁员每天做好小区卫生清扫转运,监督垃圾做到日产日清,对垃圾转运车辆定期进行消杀消清,确保无异味。	6月18日,该小区垃圾转运人员已将小区内的垃圾运送至最近垃圾压缩站。	已办结	无
21	D3NX202506170031	石嘴山市平罗县太沙工业园区宁夏平罗县凯活性炭有限公司未按环评要求建设,批小建大。	平罗县	群众身边的生态环境问题	经核查:宁夏平罗县凯活性炭有限公司5000吨/年炭化料及5000吨/年活性炭项目,于2007年8月10日取得原平罗县环保局环评批复,环评公示该公建设3台炭化炉及3台活化炉,该公司于2011年至2015年期间,将生产设备扩建至5台炭化炉及4台活化炉。2015年12月,对环评批复的3台炭化炉及3台活化炉项目进行了环境保护竣工验收。企业扩建的2台炭化炉及1台活化炉一直处于停产状态。2024年4月,石嘴山市生态环境局平罗分局检查发现该企业现有项目建设情况与环保验收意见不相符,由于该违法行已超过2年追溯期,故未对该公司在2011年4月2015年期间新建的2台炭化炉、1台活化炉违法行为进行立案查处,依法责令企业整改。2024年3月4日,企业依据现有生产设施向管理部门备案了5000吨/年炭化料及8000吨/年活性炭技改项目,并委托环评机构编制了《平罗县凯活性炭有限公司年产能5000吨炭化料及8000吨/年活性炭技改项目环境影响报告表》。4月23日,项目环评报告通过了专家评审,5月27日在石嘴山市人民政府网站进行公示,公示期为2024年5月27日至6月3日。截至目前,企业尚未取得最新环评报告批复。	部分属实	依据现有生产项目实际建设情况重新办理环评手续。	宁夏平罗县凯活性炭有限公司依托现有生产线开展5000吨/年炭化料及8000吨/年活性炭技改项目,按照相关要求及实际建设情况重新编制了《环境影响报告表》。3月4日取得宁夏回族自治区企业投资项目备案证,《环境影响报告表》于4月23日通过专家评审,5月27日在石嘴山市人民政府网站进行公示,公示期为5月27日至6月3日。目前《环境影响报告表》正在审批中。	阶段性办结	无
22	X3NX202506170006	平罗县毛乌素沙漠西边陶乐治沙林场界内马山头地区群众侵占林地、破坏植被、乱埋乱葬。	平罗县	群众身边的生态环境问题	经核查:群众反映的平罗县毛乌素沙漠西边陶乐治沙林场界内马山头地区为特殊用地,未纳入林地范畴。自20世纪50年代起,由群众自发在此修建墓穴。1999年,该区域被规划为公益性埋葬点。由于近年来埋葬规模逐渐变大,导致埋葬过程中对部分地面植被造成轻微损毁。	部分属实	平罗县陶乐治沙林场和草原管理站进一步加强巡查管护力度,开展乱埋乱葬区域专项治理,落实相关政策要求及补植、强化宣传引导规范埋葬,坚决遏制乱埋乱葬情况发生。动员群众植树造林,大力提升植被覆盖率。	6月23日,平罗县陶乐治沙林场和草原管理站对马山头地区所有围栏设施,特别是陶鄂路、宁蒙交界区域等重点部位进行加固维修,并通过增设护林点、安装摄像头、配备巡护员的方式,加大对该地块巡查力度,坚决杜绝乱埋乱葬、破坏植被情况发生。	已办结	无
23	D3NX202506170018	石嘴山市平罗县宁房御景小区6号楼门口刮风天有扬尘。	平罗县	群众身边的生态环境问题	经核查:平罗县宁房御景6号楼前空地原为小区绿化带,面积约330平方米,因单元楼前通道狭窄,部分居民行走踩踏,非机动车随意停放造成绿化带植被破坏,形成裸露地,在刮风天易产生扬尘。	属实	平罗县住建局督促物业公司加强管理,对裸露地硬化铺装,消除扬尘隐患。	该小区物业公司已于6月19日对裸露土地进行硬化铺装。	已办结	无
24	D3NX202506170043	石嘴山电视台在惠农区简泉农场第二水源地堆存建筑垃圾。	惠农区	群众身边的生态环境问题	经核查:石嘴山电视台影视基地始建于2000年,距离简泉农场第二水源地约100米,该基地当年建设产生的建筑垃圾已全部进行清运处置。现场核查时发现,惠农区简泉农场第二水源地保护区内存在部分建筑垃圾,为周边群众偷倒。倾倒建筑垃圾位置位于水源地保护区内,调阅2025年自治区采测分离监测报告,第二水源地地下水监测数据均达标。	部分属实	大武口区沟口街道办事处规范清理第二水源地周边建筑垃圾。	6月19日,大武口区沟口街道办事处雇佣1辆铲车、1辆挖机、2台清运车对第二水源地发现的建筑垃圾进行集中清理,并于6月20日,将135.4吨建筑垃圾全部拉运至石嘴山市建筑垃圾填埋场依规处置。	已办结	无
25	D3NX202506170048	吴忠市利通区扁担沟镇五七造纸厂东侧约400米处宁夏龙腾纸业有限公司损毁1500亩种植砂石料,打开抽水洗砂石料,产生的粉尘污染周边农作物及饮用水水厂。	利通区	群众身边的生态环境问题	经核查:1.群众反映的“夜间有人非法开采砂石料”问题不属实。群众反映的吴忠市利通区扁担沟镇五七造纸厂实为吴忠市源新纸业公司,反映问题中的宁夏龙腾纸业有限公司位于吴忠金积工业园区牛首山产业区宁夏吴忠源新纸业有限公司厂区。宁夏源新纸业有限公司2006年注册成立,占地约200亩,规划建设造纸生产线,因资金短缺,该项目仅建设了部分厂房,至今未建成投产。该企业东侧为慈善大道,南侧为农田,西侧为绿化带,北侧为吴忠市源新纸业有限公司,周围不具备开采矿石料条件,现场核查也未开采痕迹,堆存的原料均为外购。 2.群众反映的“打井抽水洗砂石料”问题属实。2024年7月,周某个人租赁源新纸业公司1间闲置厂房和部分场地,在未办理项目备案、环评、建筑垃圾处置等手续的情况下,擅自组装砂石料破碎、筛分生产线,开展砂石料生产经营活动,属于“散乱污”企业。2024年11月份投产以来,金积工业园区管委会曾多次督促周某停止生产经营活动,2025年4月份生产,其他时间均停产。周某用洗砂石料的地下水井为源新纸业公司原有生活用水水井,经利通区水务局核实,该水井未办理取水证。洗砂石料水在水池内循环使用,不外排,循环水池用塑料布进行防渗处理。 3.群众反映的“产生的粉尘污染周边农作物及饮用水水厂”问题不属实。该砂石料生产线位于车间内,车间南侧农作物为源新纸业公司门卫人员利用厂区闲置土地自行种植,金积自来水厂位于砂石料生产车间南侧约500米处。经走访核查,自来水厂负责人和门卫人员均表示农作物未受到粉尘污染。	部分属实	完成水井的封堵工作,并将现场洗砂水池回填,砂石料厂清理现场原料、拆除生产设备。	一是金积工业园区管委会于6月20日联合利通区水务局对源新纸业公司的水井进行了封堵,同时,将洗砂厂内的洗砂水池回填。 二是周某于6月20日,停止违法生产经营行为,并清理现场原料、拆除生产设备。</		