

# 中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第六批 2025年6月13日)

截至6月13日,中央第五生态环境保护督察组向宁夏回族自治区转办的第六批26件信访件,已办结21件,阶段性办结5件。根据督察要求,现予以公开23件,不予公开3件。

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3NX202506030031	银川市兴庆区塔桥村生活污水井和管道未做防渗措施,污染土壤和地下水;污水未接入城市管网,雨污未分流,导致下雨时污水外溢,臭味扰民;该村有大面积裸露地未覆盖,扬尘扰民。	兴庆区	群众身边的生态环境问题	经核查: 1.群众反映的“生活污水井和管道未做防渗措施,污染土壤和地下水”问题不属实。塔桥村生活污水井于2003年,污水管道采用600毫米水泥管材并采取了防渗措施,目前管道运行通畅,未发现污染土壤及地下水的情况。 2.群众反映的“污水未接入城市管网,雨污未分流,导致下雨时污水外溢,臭味扰民”问题部分属实。塔桥村塔白路东侧庄点生活污水进入污水泵站,经沉淀处理后接入城市管网;塔白路西侧庄点因地势原因无法接入城市管网,目前采取集中拉运的方式进行处置。塔桥村污水管网未实施雨污分流,强降雨期间,因管网排水能力不足,易发生污水外溢现象,同时产生异味。 3.群众反映的“该村有大面积裸露地未覆盖,扬尘扰民”问题部分属实。塔桥村现为规划拆迁区域,部分征收待建土地遮盖不到位,大风天易产生扬尘。	部分属实	加强雨季吸尘频次,确保污水不外溢。加强裸露地扬尘管控,确保有效覆盖。	一是兴庆区大新镇政府于6月4日、6月5日对全村污水管网进行了疏通清理,确保水流畅通。 二是加大污水井巡检力度,根据实际情况动态调整污水拉运频次。 三是于6月7日对裸露空地进行防尘网覆盖。	已办结	无
2	D3NX202506030019	银川市兴庆区天下川西区垃圾转运站异味扰民。	兴庆区	群众身边的生态环境问题	经核查: 群众反映的垃圾转运站实为荣洁固体废物处理有限公司,银川市城市管理局于6月4日现场核查,该垃圾转运站存在异味。	属实	保持垃圾中转站环境卫生整洁,最大限度减少异味扰民。	银川市城市管理局于6月4日对天下川西区垃圾转运站杂物进行清理,清洗排污槽,加大除臭设备喷淋频率和范围,压缩设备上料时间。并要求该垃圾转运站在非卸料期间保持料斗关闭,及时清洗地面,最大限度减少异味扰民。	已办结	无
3	D3NX202506030014	银川市兴庆区碧桂园天誉名邸小区15号楼,有人在楼前占用公共用地堆放垃圾,破坏植被。	兴庆区	群众身边的生态环境问题	经核查: 1.群众反映的“有人在楼前占用公用用地堆放垃圾”问题基本属实。兴庆区自然资源局、大新镇政府于6月4日进行现场检查,碧桂园天誉名邸小区15号楼前公共用地有业主堆放个人生活物品。 2.群众反映的“破坏植被”问题不属实,经调取小区规划总平面图纸,15号楼前公共用地为规划预留空地,未种植植被,不存在破坏植被现象。	部分属实	及时清理堆放垃圾,维护小区公共卫生整洁。	该小区物业公司已于6月4日督促业主将堆放的生活物品全部清理。	已办结	无
4	D3NX202506030034	银川市金凤区景湖万家小区南侧裸露空地停放大型车辆,货车放气泄压噪声扰民;小小区西北侧城南烤场烧烤店内KTV,店门口电视音响声音过大,噪声扰民;小区7、26、34、37号楼前空地未绿化,扬尘扰民。	金凤区	群众身边的生态环境问题	经核查: 1.银川市金凤区景湖万家小区南侧裸露空地存在车主擅自停放大型车辆情况,产生噪声、扬尘扰民。问题属实。 2.该小区西北侧城南烤场烧烤店KTV及店门口电视在使用时音量过大,存在噪声扰民情况。问题属实。 3.该小区物业公司于2025年5月对7、26、34、37号居民楼前空地进行绿化补种,且已复绿。群众反映的居民楼前空地未绿化、扬尘扰民问题不属实。	部分属实	加强日常巡查,解决裸露空地扬尘和噪声扰民问题。	一是金凤区交警二大队于6月6日清理停放在景湖万家小区南侧空地内的所有车辆,并在空地四周安装U型桩,防止车辆违停;金凤区城管中路街道办事处于6月7日完成了该空地的地平整和补种(播撒草籽)。 二是金凤区综合执法局于6月4日要求城南烤场烧烤店在经营期间降低门口电视和店内KTV音响音量,解决噪声扰民问题。该店已于当日完成整改。	已办结	无
5	D3NX202506030030	银川市金凤区阅海湾新华联小区白天小区施工噪声,粉尘扰民;沈阳路过往车辆噪声扰民。	金凤区	群众身边的生态环境问题	经核查: 1.北京悦豪物业管理有限公司宁夏分公司自2025年5月27日起实施新华联广场小区二期9#楼西侧约480方米道路沉降修复工程,施工期间未采取防尘、防噪声措施,存在噪声、粉尘扰民问题。 2.因北绕城高速公路阅海桥路段正在维修,导致重型货车通过沈阳路通行,存在噪声扰民问题。	属实	加强施工工地监管,落实噪声、扬尘污染防治措施;查处大货车闯禁行、超载等违法行为,避免扬尘扰民。	一是金凤区相关部门于6月4日对该物业公司进行约谈,要求该物业公司制定扬尘污染防治实施方案,施工时采取洒水、覆盖、设置防尘棚等措施;严格按照施工方案的要求进行施工。该物业公司已于6月6日完成了裸露地、设置防尘棚等工作,并严格按照施工时间开展作业,避免粉尘、噪声扰民。 二是银川市公安局交警分局严格管控绕城高速公路上阅海桥路段的重型车辆通行,非必要禁止重型车辆驶入该路段;对货车违反禁行规定行驶的机动车驾驶人处以行政扣分处罚。在沈阳快速路入口等路段开展专项行动,查处大货车闯禁行、超载等违法行,避免噪声扰民。通过开展专项行动、专项整治,沈阳路重型货车逐步减少。6月7日对阅海湾新华联小区进行噪声监测,监测结果达标。	已办结	无
6	D3NX202506030016	金凤区正源北街与园艺路交叉口汇丰加油站西侧有一个露天拆解厂,厂内堆放大量保温岩板,拆解过程中产生大量粉尘扰民。	金凤区	群众身边的生态环境问题	经核查: 正源北街与北绕城西北侧原商混站内有一家再生资源回收厂,厂区内堆放保温岩板。企业露天拆解、打包岩棉板,且未采取粉尘防治措施,存在粉尘扰民问题。	属实	再生资源回收厂落实粉尘防治措施,确保不扰民。	金凤区丰登镇政府于6月4日要求该企业停止露天拆解、打包行为,并封闭作业区;对厂区乱堆乱放岩棉板进行整理,采取有效覆盖措施,防治粉尘污染,确保企业依法依规经营。目前,该企业正在整改。	阶段性办结	无
7	D3NX202506030002	银川市金凤区国贸新天地1号楼东侧中国电信股份有限公司(宁夏分公司)机房噪声,影响附近居民生活。	金凤区	群众身边的生态环境问题	经核查: 1.中国电信股份有限公司(宁夏分公司)机房楼西侧墙外安装11个空调室外机,已设置声屏障,但其中1台空调室外机风机轴承老化,设备运行时摩擦噪声较大。 2.机房楼2楼消防系统故障,消防风机处于常开状态,噪声较大。	属实	加强巡查管控,及时维护设备设施,降低噪声,确保不扰民。	金凤区北京中路街道办事处于6月4日督促中国电信股份有限公司(宁夏分公司)更换了产生噪声的空调室外机风机,并对消防系统进行维修,确保消防风机正常情况下处于关闭状态。该公司于当日完成整改,经检测,环境噪声达标。	已办结	无
8	D3NX202506030020	银川市西夏区富宁村六组四号并有一砖厂,每天夜间3点开始生产至次日上午10点,生产期间产生噪声、扬尘、垃圾污染。	西夏区	群众身边的生态环境问题	经核查: 该砖厂由孟某经营,存在经营手续不全、防尘措施不到位、噪声扰民、垃圾清理不及时等问题。	属实	解决砖厂的噪声、扬尘、垃圾污染问题。	银川市市场监督管理局西夏区分局向该砖厂下发责令改正通知书,并对厂区内的生产原料苫盖防尘网,减少扬尘污染,同时对厂内的垃圾进行清运整治。	已办结	无
9	D3NX202506030022	银川市贺兰县习岗镇红旗村七队,原戒毒所院内,堆存约二三十亩树根、生活垃圾。	贺兰县	群众身边的生态环境问题	经核查: 贺兰县习岗镇红旗村七队的原戒毒所将36亩闲置场地外租,承租方为宁夏润广纪飞农业科技有限公司(手续齐全,主要涉及农作物秸秆处理及加工服务等业务),该场地院内堆放待粉碎加工的树枝和已分拣的生活垃圾,环境卫生状况较差。	属实	清理垃圾,保持农村环境卫生整洁。	贺兰县习岗镇人民政府于6月5日向该公司下发限期整改通知书,要求尽快清理院内垃圾,保持卫生整洁。经6月9日现场核查,该场地院内堆放的木材已清理完,生活垃圾也已转运处置。	已办结	无
10	D3NX202506030023	银川市贺兰县海亮滨河壹号小区19号楼下配电室排风设备产生噪声,严重影响居民生活。	贺兰县	群众身边的生态环境问题	经核查: 海亮滨河壹号小区19号楼下配电室排风设备运行时存在低频电流噪声,配电室靠近业主家的墙面而顶部已加装隔音棉、吸音板,装饰隔音墙。	基本属实	解决配电室排风设备噪声扰民问题。	一是贺兰县住房和城乡建设局于6月4日委托第三方检测公司进行噪声检测,检测结果噪音未超标。 二是贺兰县海亮社区加强与小区业主的沟通交流,做好解释说明工作,争取业主的理解。	已办结	无
11	D3NX202506030015	银川市贺兰县洪广镇,高铁噪声、震动影响附近居民生活。	贺兰县	群众身边的生态环境问题	经核查: 洪广镇辖区高铁每日通过列车5班,夜间22时至次日7时无列车通行,沿线密集居住区均设置了声屏障设施。经走访,周边部分居民反映列车通过时声音较大。	基本属实	减少高铁噪声对周边群众的影响。	一是银川工务段已到现场进行分析研判,委托第三方进行噪声检测,检测结果显示噪音未超标。 二是贺兰县洪广镇进一步加强与村民的沟通交流,主动做好群众解释和沟通工作,得到群众认可。	阶段性办结	无
12	D3NX202506030028	银川市永宁县胜利乡园林村五组菲思力牧业有限公司,2018年被拆除至今仍有七十厘米厚、面积约50亩的牛粪堆在场区堆积。	永宁县	涉及利益纠纷问题	经核查: 1.2018年9月,永宁县人民政府根据环境整治工作要求,已搬迁菲思力牧业有限公司牛粪养殖项目,永宁县胜利乡政府于2019年9月组织清理养殖场渣土及粪污9921.9立方米。该养殖场自2018年9月以来没有再从事养殖活动。 2.永宁县胜利乡政府组织人员在菲思力牧业有限公司养殖区域随机开挖了16个点位进行勘察,仅原养殖区域局部表面存在少许经清理后的沙土与牛粪混合层,混合层中的残留牛粪已自然降解,场内未发现大面积牛粪堆积、人为掩埋等情况。	部分属实	无	永宁县水务局每季度对距离永宁县菲思力牧业有限公司1公里处的南部水质进行检测,2019年以来共检测26次,检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求。同时,委托第三方检测公司对菲思力牧业有限公司养殖场内土壤进行检测,待土壤检测结果出来后再进一步处置。	阶段性办结	无
13	D3NX202506030018	石嘴山市平罗县高庄乡威城镇八队,京藏高速路下涵洞排水系统堵塞,导致雨水无法正常排出,散发臭味,影响周边居民生活。	平罗县	群众身边的生态环境问题	经核查: 群众反映的石嘴山市平罗县高庄乡威城镇八队,京藏高速路下涵洞排水系统堵死,导致由于涵洞过水面积偏小、出口处地势低洼,涵洞入口处有少量积水,形成局部堵塞,导致排水速度过慢;沟内水体为农田灌溉水及废水,水体无异味,颜色无异常。同时,排查了沿途2.3公里范围内的沟道、涵洞、生产桥等,未发现现有淤堵问题,威城镇八队居民生活点周边水体未发现散发性臭味。	部分属实	组织人员立即对涵洞入口处的水草进行清理,加强日常巡查,确保排水通畅。	石嘴山市平罗县高庄乡政府已于6月4日,组织人员对沟道沿线及涵洞入口的水草进行了清理,后续将加大日常巡查和环境整治力度,保障排水畅通。	已办结	无
14	D3NX202506030005	石嘴山市大武口区胜利东街民生小区旁的棚户区内堆放大量建筑垃圾、生活垃圾,已有四五年。	大武口区	群众身边的生态环境问题	经核查: 群众反映的“民生小区旁的棚户区”实为胜华胡同拆迁区,胜华胡同拆迁区目前尚有5栋未拆除的空置房屋,空置房屋区域内堆有建筑垃圾和生活垃圾约85吨。(其中,建筑垃圾约25吨,生活垃圾约60吨)。	属实	1.对区域内垃圾进行分类清理,统一运往集中消纳场处理。 2.建立长效机制,对生活垃圾做到日产日清,同时加强常态化巡查防控,防止乱倒乱堆问题。	6月5日,石嘴山市大武口区政府组织力量对胜华胡同拆迁区内堆放的建筑垃圾和生活垃圾进行了分拣、清运,其中,生活垃圾清运至焚烧发电厂进行焚烧,建筑垃圾清运至大武口区建筑垃圾回收利用消纳场进行处理。6月6日下午,胜华胡同拆迁区内建筑垃圾和生活垃圾已全部清理完毕,共清理建筑垃圾、生活垃圾85吨。	已办结	无
15	D3NX202506030008	石嘴山市平罗县工业园区,有企业6月2日夜间偷排类似硫化氢味道废气,特别刺鼻。	平罗县	群众身边的生态环境问题	经核查: 1.确定该气味源于宁夏太康药业有限公司肌酸车间蒸氨工段,该公司肌酸车间现有蒸氨生产线1条,建设污染防治设施符合环评要求且正常运行。 2.经调阅该企业自行监测报告,查看“二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氨、硫化氢等气体检测数值均合格。” 3.现场检查发现,生产车间门窗不够紧密,肌酸车间蒸氨工段冷凝器列管开裂,冷凝效果差,致使部分废气未完全收集,现场嗅觉感官上含硫化氢气味明显。	基本属实	督促宁夏太康药业有限公司进一步提升企业精细化管理水平,对生产、输送和储存各生产环节挥发性有机物,特别是对含硫化氢氨味逸散防范措施加强管控,要求企业加强冷凝器检修,加强冷凝器检修,清洗更换热交换管,对冷凝液回路管路和温控罐定期改造,保证冷凝器正常运行。 2.该公司已对蒸氨工段换热器冷凝器检修补焊,并计划进一步对蒸氨工段尾气路温控装置冷凝器进气口进行清洗,清洗热交换管,对冷凝液回路管路和温控罐定期改造,保证冷凝器正常运行。	1.石嘴山市生态环境局平罗分局于6月4日14时,对宁夏太康药业有限公司进行了约谈,要求企业加强精细化管理,建立健全生产及污染防治责任制度,特别是对大气环境污染物浓度加强防治。督促该公司立即对含硫化氢氨味逸散。 2.该公司已对蒸氨工段换热器冷凝器检修补焊,并计划进一步对蒸氨工段尾气路温控装置冷凝器进气口进行清洗,清洗热交换管,对冷凝液回路管路和温控罐定期改造,保证冷凝器正常运行。	已办结	无
16	D3NX202506030027	吴忠市盐池县冯记沟304省道东50米处宁夏恒盛通工贸有限公司煤场,露天晾晒煤。	盐池县	群众身边的生态环境问题	经核查: 2025年5月中旬,蔡某与宁夏恒盛通工贸有限公司签订的租赁合同到期,未再办理续租手续,为腾退场地,暂将储煤棚内煤泥转移至储煤棚东侧硬化场地上进行露天晾晒,晾晒面积3000平方米,未采取苫盖措施。	属实	晾晒煤全部转移至储煤棚内储煤,并将场内散落煤灰进行清理,防止扬尘二次污染。	2025年6月4日,盐池县冯记沟乡政府、盐池县工业信息化商务局、盐池县自然资源局、吴忠市生态环境局盐池分局组成调查组,对“宁夏恒盛通工贸有限公司露天晾晒煤”问题开展现场核查。盐池县冯记沟乡政府要求蔡某立即进行整改,6月5日,该该公司全部转移至储煤棚内,并对现场散落煤灰进行了清理。	已办结	无
17	D3NX202506030013	吴忠市同心县豫海镇长征西街银海家园1号楼下纯碱馒头店,夜间的面团噪声扰民。	同心县	群众身边的生态环境问题	经核查: 1.该馒头店的噪声主要来源于压面机,压面机工作时间为每晚9时至12时,压面机工作时产生的噪声较大。 2.执法人员分别走访该馒头店相邻东户、西户,两家店铺及银海家园位于馒头店正上方的2家住户。西户店主反映其本人仅在白天营业,晚上不在店内居住,银海家园位于馒头店正上方的西边住户反映该馒头店压面机工作时存在明显噪声,影响居民休息。 3.吴忠市生态环境局同心分局委托宁夏中科精科检测技术有限公司于6月4日23时25分至6月5日凌晨0时25分在东户店铺二楼卧室、银海家园馒头店正上方的东边住户厨房对该馒头店正常生产时产生的噪声进行了检测,结果显示银海家园馒头店正上方的东边住户厨房内夜间噪声达标,馒头店相邻东户店铺二楼卧室内夜间噪声超标。	属实	吴忠市生态环境局同心分局对长征西街银海家园1号楼下纯碱馒头店开展核查工作,要求馒头店于6月7日前更换具备降噪功能的压面机,加装减震垫,有效降低噪声源排放。 吴忠市生态环境局同心分局再次委托宁夏中科精科检测技术有限公司在同一地点进行噪声复测,复测结果显示,A类房间内噪声排放限值。三是对周边商户、居民进行回访,群众反映办理情况满意。	一是6月4日吴忠市生态环境局同心分局对长征西街银海家园1号楼下纯碱馒头店开展核查工作,要求馒头店于6月7日前更换具备降噪功能的压面机,加装减震垫。 二是6月7日早晨6时55分至1时22分,吴忠市生态环境局同心分局再次委托宁夏中科精科检测技术有限公司在同一地点进行噪声复测,复测结果显示A类房间内噪声排放限值。	已办结	无
18	D3NX202506030004	固原市原州区头营镇大疙瘩村三队村民马某在公路边占用地基建设砂石料售卖点,产生扬尘。村民李某将其占用的地基建设在非法建设牛棚。	固原市原州区头营镇	群众身边的生态环境问题	经核查: 1.村民马某未经许可在自家承包地(一般耕地)堆放砂石,占地约0.6亩。 2.村民李某未经批准,擅自在家承包地(一般耕地)建设牛棚,现已建成东侧围墙(长8米、高2米)。	属实	督促马某及时清理堆放的砂石,并将地基恢复为一般耕地;督促李某拆除牛棚,并将地基恢复为一般耕地。	1.原州区相关部门督促马某及时清理堆放的砂石,并将堆放砂石的地块平整、旋耕复原状。截至6月5日中午,已完成整改。 2.6月5日下午,原州区头营镇组织镇村干部对马某、李某周边农户进行回访,受访的3户农户均对处理效果、解决效果表示满意。同时通过现场宣讲的方式,开展耕地地保护、环境保护宣传教育,引导群众不断增强耕地保护意识和环保观念,维护村庄环境。 3.针对同类问题开展排查整治,头营镇大疙瘩村村干和网格员采取入户走访、逐户排查,逐户宣传,对发现的新增乱堆乱放问题,逐户登记,并督促整改。	已办结	无
19	D3NX202506030024	中卫市海原县甘城乡吴渠村,原鑫磊石料厂,采矿证2019年11月到期,实际生产至2024年底,目前石料场内存有大量石料,大型车辆转运石料过程中产生扬尘、噪声。	海原县	群众身边的生态环境问题	经核查: 1.群众反映的“中卫市海原县甘城乡吴渠村,原鑫磊石料厂”,采矿证2019年11月到期,实际生产至2024年底,目前石料场内存有大量石料,大型车辆转运石料过程中产生扬尘、噪声”问题不属实。 2.群众反映的“原鑫磊石料厂内存有大量石料”问题属实。该公司厂区办公用房及生产加工设备未拆除,堆存约4万立方米石料。 3.群众反映的“鑫磊石料厂大型车辆在转运石料过程中产生扬尘、噪声”问题属实。按照《关于原州区炭山乡张庄村建设石料用灰岩一矿临时用地的批复》要求,2023年6月以米,该公司在拉运石料过程中,因防护措施不到位,产生扬尘和噪声。	部分属实	1.2025年8月31日前,完成厂区办公用房、生产加工设备及砂石料的清理。 2.督促海原县安石建材有限公司加强砂石料运输过程管控,减少扬尘和噪声对周边住户的影响。	目前该公司正在组织拆除厂区的办公用房及生产加工设备,同步清理厂区堆存的砂石料,预计2025年8月31日前完成办公用房拆除、生产加工设备和砂石料清运并恢复原貌。	阶段性办结	无
20	D3NX202506030006	中卫市海原县高崖乡高湾村沙汏沟沟道内以及村委会对面的农田里,有人违规取土售卖。	海原县	群众身边的生态环境问题	经核查: 1.该问题涉及违规取土售卖地点2处,一处位于海原县高崖乡高湾村沙汏沟沟口内约1公里处,土地类型为其他草地、旱耕地。另一处位于海原县高崖乡高湾村村委会对面约600米处,为高湾村五队村民杨某承包的旱耕地。 2.群众反映的“高崖乡高湾村沙汏沟沟道内有人违规取土售卖”问题部分属实。2025年5月以来,海原县高崖乡高湾村村委会对面约600米处,属杨某某承包的旱耕地。2023年4月以来,杨某某将旱耕地改为水浇地,对土地进行了提灌改造,并同意同村村民在其耕地上取土,主要用于周边村民宅基地建设、基础设施建设等,自用,面积约1.8亩,不存在违规售卖情况。	部分属实	1.高崖乡政府组织人员对高湾村沙汏沟沟口内约1公里处土地进行平整、旋耕,恢复原状。 2.高崖乡政府督促杨某某对高湾村村委会对面约600米处旱耕地进行提灌改造,恢复耕种条件。	一是6月10日,高崖乡政府已完成高湾村沙汏沟沟口内约1公里处土质的场地平整治理。 二是杨某某对高崖乡高湾村村委会对面约600米处旱耕地进行了提灌改造。	已办结	无
21	D3NX202506030037	中卫市中宁县宁安镇东城嘉园17号楼和20号楼中间有一无手续换热站,挤占绿化带、噪声扰民。	中宁县	群众身边的生态环境问题	经核查: 1.群众反映的“东城嘉园17号楼和20号楼中间有一					